Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



MINI COUNTRYMAN

BMW MINI Mini Cooper SE Countryman All4 Aut. Essential Trim

Fahrgestellnummer (FIN)	**WMW21BS0803P72885**
Kilometerstand (km)	**40.669**
Erstzulassungsdatum	**20.10.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**125 PS**
Leistung kW	**92 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Moonwalk Grey Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Firework Carbon Black**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11702833**	Besichtigt am	**04.11.2026 14:23:05**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungshistorie	**06/10/2026,40073**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Goodride	225/55 R 17 101 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Goodride	225/55 R 17 101 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Goodride	225/55 R 17 101 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Goodride	225/55 R 17 101 W	Sommer	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
3 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





2 | Motorhaube

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





3 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagemöglichkeiten	Airbag für Fahrer und Beifahrerseite	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Akustischer Fußgängerschutz	Anti-Blockier-System (ABS)	Aussenspiegel elektrisch verstellbar
Auto Start-Stop Funktion	Bordcomputer	Bremsenergierückgewinnung
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV)	Bremsleuchte: Dritte in LED-Technik im D	Colour Line Carbon Black
Dachhimmel in Satellite Grey	Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Pl.	Dynamische Bremsleuchten
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Instrument für Boost- und Rekuperation	eDrive Dienste
eDRIVE-Taste	Einstiegsleisten in Metalloptik	Fensterheber elektrisch, vorne
Frontscheibenwasch u. Außenspie. beheizt	Fußmatten in Velours	Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: Automatik 6-Gang	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer/-Waschanlage	Intelligenter Notruf	Interieuroberflächen Piano Black
Klimaanlage, manuell	Kopfstützen auf allen Sitzplätzen	Lackierung: Dach in Wagenfarbe
Lackierung: Metallic-Lackierung	Ladekabel	Ladekabel Mode 3
LED-Nebelscheinwerfer	LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfänge	Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad in 3-Sp.-D.	Lenksäulenverstellung, stufenlos	Nebelschlussleuchte
Ottopartikelfilter	Paket: Connected Navigation	Parkbremse elektrisch
Polster: Stoff Firework	Räder: LM 17" Imprint Spoke	Räder: Reifen Pannen Anzeige
Räder: Reifendruck-Kontrolle	Radio MINI Visual Boost	Radiozubehör: 6 Lautsprecher
Radiozubehör: DAB-Tuner (DAB+fähig)	Regensensor u. autom. Fahrlichtsteuerung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Servotronic	Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX	Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar 40:20:4	Sitze: Sitzverstellung mechanisch
Start-/Stop-Knopf inkl.Keyless-Go	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole, vorn	Telefon: Freisprecheinrichtung Bluetooth
TeleServices	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre, elektronisch	Weiße Blinkleuchten	Zentralverriegel. mit Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**158**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**161**
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**190**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**182**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**169**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**156**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**204**	Lackschichtdicke Dach (µm)	**175**
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**165**		

FAHRZEUGBILDER





