MACADAM

Polestar Polestar 2 '19 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Polestar**
Kenteken:
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Polestar 2 '19 BEV**
Chassisnummer:**YSMVSEFE0PL122970**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**170 kW**
Versie:**69kWh Sing.M.St.Ra.**
1ste tenaamstelling**27-10-2022**
Kilometerstand:**123885 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Links	3
Rechts	2

Commerciële foto's






















22°C
Trip
Trip handmatig (TM)
9 908.1 km
16.7 kWh/100km
49:28 h
69 km/h
Trip automatisch (TA)
95.6 km
13.4 kWh/100km
01:28 h
61 km/h
CDO 123 885 km
70%




YSMVSEFE0PL122970


MICHELIN








MICHELIN






15:08


15:07
Zoeken
20°







Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**
Carkit**Ja**
Dak panoramisch**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie	
Type	
Velg	
Afmetingen	
Merk	
Diepte	
Voor Links	
Zomer	
245/45/19/102/W	
Michelin	
5,0 mm	
Voor Rechts	
Zomer	
245/45/19/102/W	
Michelin	
4,8 mm	
Achter Links	
Zomer	
245/45/19/102/W	
Michelin	
6,8 mm	
Achter Rechts	
Zomer	
245/45/19/102/W	
Michelin	
7,0 mm	

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**5**
Aantal laadkabels (snelladen)	**1**
CO2 Emissie	**0**
Digitaal onderhoud	**Ja**
GPS opslag	**Ja**
Hoedenplank/rolhoes	**Ja**
Instructieboek	**Ja**
Onderhoudsboekje	**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Nee, niet mogelijk**
Totaal aantal sleutels	**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.