TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Peugeot Rhein-Main (Mainz)
In der Dalheimer Wiese 36
55120 Mainz (Mombach)

Besichtigungsdatum: 10.04.2026
Protokollnummer: **44852412**
Erstellt durch: Luis da Costa Monteiro

VR3USHNSSRJ566173

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Rietsch, Roswitha Maria	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen	WI RR647	**Laufleistung (abgelesen)**	20.154 km
Hersteller	Peugeot	**Restlauf bis Service**	19.700 km
Typ/Modell	2008	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	04/2027
Fahrgestellnummer	VR3USHNSSRJ566173	**Leistung / Hubraum**	96 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	04.04.2024	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Rot
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür vorn links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren	80,00 €
2	Seitenwand rechts	Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern	190,00 €
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung	500,00 €
4	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren	760,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür hinten links	Tür - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Unterlagen - Serviceheft	30,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Peugeot Rhein-Main (Mainz)
In der Dalheimer Wiese 36
55120 Mainz (Mombach)

Besichtigungsdatum: 10.04.2026
Protokollnummer: **44852412**
Erstellt durch: Luis da Costa Monteiro

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	2008	**Laufleistung (abgelesen)**	20.154 km
Fahrgestellnummer	VR3USHNSSRJ566173	**Erstzulassung**	04.04.2024

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.530,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	30,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.560,00 €
Mwst. (19%)	**296,40 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**1.856,40 €**

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	240 µm
2	Dachholm links	206 µm
3	Dachholm rechts	250 µm
4	Heckklappe/-tür	125 µm
5	Kotflügel links	122 µm
6	Kotflügel rechts	127 µm
7	Motorhaube	121 µm
8	Seitenwand links	126 µm
9	Seitenwand rechts	129 µm
10	Tür hinten links	125 µm
11	Tür hinten rechts	120 µm
12	Tür vorne links	115 µm
13	Tür vorne rechts	114 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Luis da Costa Monteiro)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Peugeot Rhein-Main (Mainz)
In der Dalheimer Wiese 36
55120 Mainz (Mombach)

Besichtigungsdatum: 10.04.2026
Protokollnummer: **44852412**
Erstellt durch: Luis da Costa Monteiro

Übersichtsfotos


Abbildung 1: Schräg vorne


Abbildung 2: Schräg vorne


Abbildung 3: Schräg hinten


Abbildung 4: Schräg hinten


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch… - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch… - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren