GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	01.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	05.10.2026
Referenznummern	0002060795

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**VF1RJA00968995719**		
Fahrzeugart	PKW - Schrägheckklimousine	**Farbton / Lackart**	Gletscherweiss / Uni
Hersteller	Renault	**Nächste HU**	08/2027
Typ / Verkaufsbez.	Clio V 1.0 SCe Business Edition	**Laufleistung abgelesen**	144.544 km
Erstzulassung	05.04.2022	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	**Hubraum / Nennleistung**	999 ccm / 49 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Imperial	195/55R16 87V	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Imperial	195/55R16 87V	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Imperial	195/55R16 91V	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Imperial	195/55R16 91V	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 16.02.2026 bei km 122.962.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür hinten rechts beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	
Außenspiegel rechts beschädigt	Ja	
Frontscheibe beschädigt	Ja	
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	
Seite rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Bremsassistent
Eco Mode (Fahrmodusschalter)	Einparkhilfe hinten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
Fensterheber elektrisch vorn	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 5-Gang
Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar
Infotainment-Paket	Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7")
Radioempfang digital (DAB+)	Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kombiinstrument analog	Kombiinstrument digital
Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Kopfstützen verstellbar
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Motor 1,0 Ltr. - 49 kW SCe
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schaltpunktanzeige	Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
Seitenairbag vorn	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblenden mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Auspuffblende verchromt	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Nebelscheinwerfer	Sitzheizung vorn

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, kalt drücken (Bild 15, Bild 16)	80,00 €	80,00 €

Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	200,00 €	200,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**280,00 €**
Minderwert	**280,00 €**
Händlereinkaufspreis	**3.750,00 €**
Händlerverkaufspreis	**4.700,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 16 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 07.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 11




Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Dach, beschädigt, kalt drücken




Bild 16 Dach, beschädigt, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015