Kodiaq Business 1.5 TSI 150CV BVA7 7 Sieges E6d

GS276RM | VIN TMBJB7NS2R8510706 | 27,022 km | MEC Nov-23 | Petrol | Automatic

Points d'attention (déclarés sur la page)

- **Pare-brise — Cracked / Replacement**
- **Pare-brise — Impact / Replacement**



Identification

Marque	**Skoda**
Modèle	**Kodiaq (...)(2016->)**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GS276RM**
VIN	**TMBJB7NS2R8510706**
Réf. vendeur	**VH055754**
Propriétaire	**Louveo**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Nov-23**
Année de production	**2023**
Année modèle	**2021**
Kilométrage	**27,022 km**
Date relevé km	**Aug-26**
Nombre de clés	**1**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol**
Puissance	**110 KW**
Cylindrée	**1,498 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**7**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Grey**
Teinte constructeur	**8E - Argent Brillant Métallisé**
Carrosserie	**Hatchback**
Portes	**5**
Places	**7**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-41-NEUVY-SATAS**
Pays	**FRANCE**
En stock depuis	**Jun-26**
Date rapport d'expertise	**Aug-26**
Réf. demande d'expertise	**FRLouGS276RM2508**

Fiscalité & consommation

CO_2	**158 g_km**
Norme	**EU6d**
TVA récupérable	**Oui**

Dimensions & poids

Longueur	**4,697 mm**
Largeur	**1,882 mm**
Hauteur	**1,660 mm**
Empattement	**2,791 mm**
Volume de chargement	**835 m3**
Poids à vide	**156 kg**
PTAC	**2,226 kg**

Dommages déclarés (14)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Rear-right wing	Dents	Replacement with paint	 
2	Rear-right door	Dents	Replacement with paint	  
3	Windscreen	Cracked	Replacement	  
4	Front -left wing	Scratch	Paint	 
5	Boot	Scratch	Paint	  
6	Front bumper	Scratch	Paint	   +1
7	Front left tyre	Torn	Replacement	  
8	Alloy wheels	Scratch	Smart repair	   +5
9	Front bumper trim	Fractured	Replacement	 
10	Hull of external mirror right	Scratch	Paint	  
11	Outside door handle front right	Scratch	Paint	 
12	Windscreen	Impact	Replacement	
13	Seat back seat	Stain	Cleaning	
14	Moulding rear-right wing	Scratch	Not defined	   +1

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Hankook	Normal	5 mm
Avant droit	Hankook	Normal	5 mm
Arrière gauche	Hankook	Normal	6 mm
Arrière droit	Hankook	Normal	6 mm

Historique d'entretien (0)

Aucun historique


Options & équipements (11)

Équipement	Détail	Fourni en
Led Rearlamp	None	Option
Smart phone mirror link	Wireless smartlink	Option
Navigation system	Système audio et navigation amundsen	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation climatronic 2 zones	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: assistant changement de file (blind spot detection)	Option
Led headlamp	Phares principaux à del	Option
Multifunction display screen	Écran couleur maxi-dot	Option
Adaptative cruise control	Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (acc) avec radar avant (jusqu'à 210 km/h)	Option
Parking sensor front/rear	Aide au stationnement av et ar	Option
Gearbox type	Boîte de vitesses 7 rapports - boîte automatique à double embrayage dsg	Option




kp1B2E4oCOVBU06600xk%3d&language=fr

Photos du véhicule











Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:34. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM









Skoda Kodiaq-2016: GS276RM

N° Chassis:	**TMBJB7NS2R8510706**	Version:	**SKODA Kodiaq 5p SUV 1.5 TSI 150 ACT DSG7 BUSINESS**
1ière MEC:	**28/11/2023**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**27022**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Gris**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Gris Foncé**
Carburant:	**Essence**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Gris Foncé**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**7**		
Nombre appuis-têtes	**7**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**1**	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	**1**	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Barres de toit noir	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Tissu / Autre**

Pneu

Pneus d'été:	**215/65/17/99 V**			
	AVG	**Hankook: 50%**	AVD	**Hankook: 50%**
	ARG	**Hankook: 35%**	ARD	**Hankook: 35%**

Profondeur de pneu AVG	**5.0**
Profondeur de pneu AVD	**5.0**
Profondeur de pneu ARG	**6.0**
Profondeur de pneu ARD	**6.0**
Taille de pneu AVG	**215/65 R 17 99 V**
Taille de pneu AVD	**215/65 R 17 99 V**
Taille de pneu ARG	**215/65 R 17 99 V**
Taille de pneu ARD	**215/65 R 17 99 V**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**260**
Marque de pneu AVD	**260**
Marque de pneu ARG	**260**
Marque de pneu ARD	**260**

Matériel de secours

Galette	**Oui**	Cric	**Oui**
		Runflat	**Non**

Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Pneu AVG, Déchirure, E - Remplacer





Jante alum. ARG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)










Aile AVG, Griffe(s), Peindre




Pare-brise, Fêlure, E - Remplacer





Kit collage vitrage, Nécessaire repose vitrage, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre







Moulure de pare-chocs AV, Déformé / Forcé, E - Remplacer




Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), Le - Remplacer et peindre




Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), Le - Remplacer et peindre





Moulure d'aile ARD, Griffe(s), Acceptable






Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Peindre





Poignée ext porte AVD, Griffe(s), Peindre




Coffre / hayon, Griffe(s), Peindre



