49. CO_2-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100 km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Innerorts						
Außerorts						
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 1.93

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Niedrig	150			6.6		
Mittel	113			5.0		
Hoch	101			4.4		
Extra hoch	122			5.4		
Kombiniert	117			5.2		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts ($EAER_{city}$) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1527##NO.30: A2 max 1509###NO 16.2.: with trailer axle 2:+42 kg##NO 35.:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;##185/70 R14 88H#5,0JX14 ET38;##195/55 R16 91V#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W#7,0JX18 ET51;##215/45 R17 91V#7,0JX17 ET51;##185/65 R15 92V M+S#5,5JX15 ET40;##

046CC0130760

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	SKODA
0.2.	Typ:	PJ
	Variante:	ABDLACX0
	Version:	NFM5FM5DF0084BI3D1A2A
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	FABIA
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB27ZZ_A0_1019-TMB-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT Familie:	AT-2Q0_0V_0316_000-TMB-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	08-SKx-715W_PJ_DLAC_FM5_0_A_1_5-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ200_5F_21_001-TMB-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Name und Anschrift des Herstellers:	ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	On the left or right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	In the engine compartment, right
0.10.	Fahrzeug - Identifizierungsnummer:	TMBEP6PJ5P4008987
0.11.	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	20.07.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e8*2018/858*00014*03, erteilt am 02.05.2022
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 20.07.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 20.07.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

450 GJ951251 16000

Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. GJ951251 ausgestellt durch LK VORPOMMERN-RÜGEN am 25.10.2022

Kennzeichen GHH-BS812

Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat
FD Bürgerservice
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs :	non-automated
4.	Radstand [mm]:	2552
4.1.	Achsabstand [mm]:	2552
5.	Länge [mm]:	4108
6.	Breite [mm]:	1780
7.	Höhe [mm]:	1463
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1172
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1206
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1600
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	840 / 790
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2600
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	580
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	50
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DLA
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Reiner Elektroantrieb:	no
23.1.	Art des (Elektro)-Hybridfahrzeugs:	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Line
25.	Hubraum [cm^3]:	999
26.	Kraftstoff:	petrol
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	70.00 bei 5000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	

28. Getriebe (Typ): manual

Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:	3.769	1.955	1.281	0.881	0.673				
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933				
28.1.3. Gesamtübersetzung:									

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	192
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1499 / 1483
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Achse 1:	195/55 R16 91V / 6,0JX16 ET45 / A / C1
	Achse 2:	195/55 R16 91V / 6,0JX16 ET45 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	
38.	Code des Aufbaus:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs:	orange/black
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	
46.	Geräuschpegel	
	Standgeräusch [dB(A)] bei min^{-1}:	68.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	66.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1281
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
70	0.505	0.02908

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	192.8	21.2	18.4	41.8	-----	-----	0.0000	0.25E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

2.2. Prüfverfahren: Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	-----
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Türkante vorne links, abgeschürft, austupfen und polieren



Bild 14 : Türkante vorne links, abgeschürft, austupfen und polieren




Bild 15 : Stoßfänger hinten, verschrammt




Bild 16 : Stoßfänger hinten, verschrammt



Bild 17 : Ladekante Kofferraum, abgeschürft



Bild 18 : Ladekante Kofferraum, abgeschürft




Bild 19 : Motorwäsche




Bild 20 : Motorwäsche




Bild 21 : Motorwäsche

DEKRA-Nr: 0458 / 513026 / 2026 / B089036000287 vom 28.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug weist aufgrund seines Alters und der Laufleistung umlaufend Kratz- und Schrammspuren sowie alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren auf.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.10.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Fabia 1.0 TSI Style
Aufbauart	Coupe	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBEP6PJ5P4008987
HSN / TSN	8004 / AXN	Schlüssel-Nr.	10461757
Km-Stand abgelesen	69471	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	70	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Orange / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
2	links	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.06.2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Chromzierleisten an den Seitenfenstern, Dachhaltegriffe vier, Dachhimmel in Hellgrau, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (Light Assist), Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Vorbereitung auf dem Beifahrersitz sowie den äußeren Rücksitzen, Interieur-Dekor Metallic Grey, KESSY, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Klimaanlage inkl. Geruchs- und Allergenfilter, Kofferraumabdeckung verstaubar sowie herausnehmbar, Kopfstützen (2) vorn, Kraftstofftank 40 l, Kühlergrillrahmen in Chrom, LED Seitenblinker, integriert in Außenspiegel, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Hauptscheinwerfer, Lackierung: Uni Energy-Blau, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Mittelkonsole in Schwarz, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige mit Bordcomputer im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Paket: Winter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 4 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Lautsprecher im Fond (2 Stück), Radiozubehör: SmartLink, Regenschirm- und Besenfach in der Fahrertür, Regensensor inkl. Fahrlichtassistent sowie automatische Innenspiegelabblendung, Reifendrucküberwachung, Räder: 15"-Leichtmetallfelgen Rotare Aero Silber, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Sicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umlegbar, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PL2	Adaptiver Abstandsassistent (ACC) mit Regelbereich bis 210 km/h
PTZ	Anhängerzugvorrichtung inkl. Gespannstabilisierung, abnehmbar und abschließbar
PK1	LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem Kurven- sowie Abbiegelicht
WC1	Paket: Colour Concept Black
PJ5	Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Proxima Schwarz
4KF	Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 04.07.2025 bei Kilometerstand 51.478
bis Wartung verbleiben:	2.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türkante vorne links, abgeschürft, austupfen und polieren, smart repair (Bild 13, 14)
2. Motorwäsche, reinigen (Bild 19, 20, 21)
3. Reifenfüllmittel abgelaufen, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, verschrammt, polieren (Bild 15, 16)
Ladekante Kofferraum, abgeschürft, (Bild 17, 18)