Power plant

20.	Manufacturer of the engine:	Hyundai or Kia
21.	Engine code as marked on the engine:	G4LK
22.	Working principle:	Spark ignition / 4-stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	NOVC-HEV
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; inline
25.	Engine capacity:	1482 cm^3
26.	Fuel:	Hybrid petrol/E
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/flex fuel/Dual-fuel:	Mono fuel
26.2.	(Dual fuel only)	
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power:	103.00 kW at 5500 min-1
27.3.	Maximum net power (electric motor):	12.20 kW
27.4.	Maximum 30 minutes power (electric motor):	7.94 kW
28.	Gearbox(type):	Automatic

28.1 Gearbox ratios(to complete for vehicles with manual shift transmissions)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear

28.1.1. Final drive ratios(if applicable):

28.1.2. Final drive ratios(to complete if and where applicable)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear

Maximum Speed

29. Maximum Speed: 197 km/h

Axles and Suspension

30. Axle(s) track: 1. 1559 mm; 2. 1567 mm

35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination

Axle 1: 225/45R17 91W 7.0J x 17/ET53 / B/C1

Axle 2: 225/45R17 91W 7.0J x 17/ET53 / B/C1

Brakes

36. Trailer brake connections:

Bodywork

38.	Code for bodywork:	AB(hatchback)
40.	Colour of the vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 ; 2 le,2 ri, 1 re
42.	Number of seating positions (including driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	

Environmental performance

46. Sound level

-Stationary: 74.00 dB(A) at engine speed: 3750 min-1

-Drive -by: 63.00 dB(A)

47. Exhaust emission level: EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2

47.1. Parameters for emission testing V_{ind}

47.1.1.	Test mass, kg:	1514
47.1.2.	Frontal area, m^2:	2.21
47.1.2.1.	Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm^2:	
47.1.3.	Road load coefficients:	
47.1.3.0.	F0, N:	125.2
47.1.3.1.	F1, N/ (KM/h):	0.692
47.1.3.2.	F2, N/ (KM/h):	0.02962
47.2.	Driving cycle	
47.2.1.	Driving Cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	
47.2.3.	Capped speed:	N
48.	Exhaust emissions:	EC 2023/443EA
	Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:	715/2007
48.1.	Smoke corrected absorption coefficient: (m-1)	

48.1.2 Test procedure: type I (WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO:	221.1 mg/km	THC:	19.7 mg/km
NMHC:	13.31 mg/km	NOx:	33.7 mg/km
THC + NOx:	mg/km	NH3:	mg/km
Particulates: (mass)	0.18 mg/km	Particles: (number)	0.86 E+11

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)

Complete RDE trip: 60 NOx Particle Number: 6E+10

Urban RDE trip: 60 NOx Particle Number: 6E+10

48.2.2 Test procedure: WHTC (EURO VI)

CO:	mg/km	NOx::	mg/km
NMHC:	mg/km	THC:	mg/km
CH4:	mg/km	NH3:	mg/km
Particulates: (mass)	mg/km	Particles: (number)	E+11

49. CO2-Emissions / fuel consumption / electric energy consumption

49.1. All powertrains except OVC electric (if applicable)

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumptions	Electric consumption (ECAC)
Low	168 g/km	7.4 l/100km	Wh/km
Medium	121 g/km	5.3 l/100km	Wh/km
High	109 g/km	4.8 l/100km	Wh/km
Extra High	137 g/km	6 l/100km	Wh/km
Combined	129 g/km	5.7 l/100km	Wh/km

49.2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable)

Electric range	km
Electric range city	km

49.3.	Vehicle fitted with eco-innovation(s):	no
49.3.1.	General code of eco innovation(s):	
49.3.2.	Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):	
49.3.2.1.	WLTP savings:	g/Km

49.4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

WLTP values	Charge Sustaining		Electric consumption
	CO2 emission	Fuel consumption	
Low	g/km	l/100km	Wh/km
Medium	g/km	l/100km	Wh/km
High	g/km	l/100km	Wh/km
Extra High	g/km	l/100km	Wh/km
City			Wh/km
Combined	g/km	l/100km	Wh/km

WLTP values	Charge depleting	
	CO2 Emissions	Fuel Consumption
Combined	g/km	l/100km

Weighted combined values	CO2 Emission	Fuel Consumption	Electric Consumption (ECAC)
	g/km	l/100km	Wh/km

49.5 Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Equivalent All Electric Range (EAER)	km
Equivalent All Electric Range city (EAER city)	km
All Electric Range (AER)	km
All Electric Range city (AER city)	km

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of annex I to Regulation (EU)2018/858 of the European Parliament and of the Council:

52. Remarks:

13:1390*30:A1:1573;A2:1581*35:195/65R15 91H,6.0Jx15/ET46;205/55R16 91H,6.5Jx16/ET50;225/45R17 91W,7.0Jx17/ET53;225/45R17 91V,7.0Jx17/ET53*35:Use of 15" wheels not in combination with electronic parking brake and/or front disc diameter of 305mm*Vehicle equipped with a 24 GHz short-range radar equipment(narrow band only)*

54. Vehicle fitted with :

TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR

55. Vehicle certified in accordance with UN Regulation No 155 : YES

56. Vehicle certified in accordance with UN Regulation No 156 : YES

For this vehicle the registration document no. HR 347 264 has already been issued for Germany.

046CC0188870
www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o skladnosti
Certificado de Conformidad

COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY

The Undersigned S.W.KIM, GENERAL MANAGER herewith certifies that the vehicle

0.1.	Make (Trade name of manufacture)	KIA
0.2.	Type	CD
	Variant	B5P51
	Version	D72BZ1
0.2.1.	Commercial Name	Ceed
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass (in kg):	
	Frontal area for final vehicle (in cm2):	
	Rolling resistance (kg/t):	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille (in cm2):	
0.2.3.	Identifiers:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-091896-U5Y
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-091895-U5Y
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	9-KMS-4-1
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-04-U5Y-2018-0004
0.2.3.5.	Roadload Matrix family's identifier:	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-000003-TMA
0.4.	Vehicle Category:	M1
0.5.	Company name and address of Manufacturer: Kia Slovakia s.r.o.,Sv.Jana Nepomuckeho 1282/1,013 01,Teplicka nad	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates : On the left hand B-post, bonded	
	Location of the vehicle identification number: Under the right front seat	

0.9.	Name and address of the manufacturer's representative (if any) Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai-Platz, 65428 Russelsheim, Germany	
0.10.	Vehicle identification number:	U5YH2515GSL257079
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	12.05.2025
General construction characteristics:		
1.	Number of axles and wheels:	2 ; 4
3.	Powered axles:	1, Front
3.1	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
Main Dimensions:		
4.	Wheelbase:	2650 mm
4.1.	Axle spacing:	2650 mm
5.	Length:	4315 mm
6.	Width:	1800 mm
7.	Height:	1447 mm
Masses		
13.	Mass in running order:	1390 kg
13.2.	Actual mass of the vehicle:	1440 kg
16.	Technically permissible maximum masses	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass:	1860 kg
16.2.	Technically permissible maximum mass on each axle:	1. 1050 kg
		2. 950 kg
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination:	3070 kg
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer:	kg
18.3.	Centre-axle trailer:	1210 kg
18.4.	Unbraked trailer:	610 kg
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	75 kg

conforms in all respects to the type described in approval e4*2007/46*1299*20 granted on 28.03.2024 and can be permanently registered in Member states having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometers.

Frankfurt, 30.05.2025 **(signature)**

S.W. Kim

2849066



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt

Service - Nachweis #1	Datum: 7.10.2026	
km-Stand	9636	
Reparatur-Auftragsnummer	480149	
Durchführende Werkstatt	26 25	
Durchgeführter Service	15 km	12 Monate
Leistungen durchgeführt:	**ja**	**nein**
Ölwechsel mit Filter	☐	☑
Bremsflüssigkeit	☐	☑
Kühlflüssigkeit	☐	☑
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☑

Werkstattstempel

ENDERS
Automobile + Service GmbH + Co. KG
Kohlhäuser Str. 47
36043 Fulda / 0661-9451-0
KIA Vertragshändler

Ihr nächster Service-Termin
Datum: 10/27 oder bei: 26000 km-Stand

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit)
Durchgeführt: ☐ Ja ☑ Nein

Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 16 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 20 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 23 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 24 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000480 vom 21.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 119 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Kotflügel vorne rechts. Keine gnaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.09.2025	Letzte Zulassung	06.09.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	KIA
Typ / Verkaufsbez.	Ceed 1.5 T-GDI (48V Mild-Hybrid) DCT7 Ultimate Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH2515GSL257079	HSN / TSN	2234 / ABS
Schlüssel-Nr.	10800389	Km-Stand abgelesen	10091
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	103
Hubraum (ccm)	1482	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	225 / 45 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2	links	225 / 45 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	225 / 45 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.06.2030			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keep Assist, LKA), Ausstiegsassistent (Safe Exit Warner, SEW), Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bordcomputer, Bremsassistent (BAS), Bremsleuchte: Dritte mit LED, Bremslicht, Aktiv (Emergency Stop Signal, ESS), Dachhimmel und Säulenverkleidung in Grau, Dachkonsole vorn, Diebstahlwarnanlage, Drehzahlmesser, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, EcoDynamics (Start-Stopp-System ISG), Einsätze in Glanzschwarz, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Traktionskontrolle (TCS), Energie-Regenerationssystem, Fensterheber Elektrisch mit Öffnungs-/Schließautomatik und Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Frontscheinwerfer (Halogen), Fußmattenset, Gepäcknetzösen, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe DCT, Getränkehalter vorn, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm (Rear Seat Alert, RSA), Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA, Klimaautomatik, 2 Zonen, mit Antibeschlagsensor, Kopfstützen (5), Kunstlederschaltknauf, Kühlergrill in Glanzschwarz mit Chromrahmen (glänzend), LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht hinten, LED-Tagfahrlicht vorn, Lackierung: Uni, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne verschiebbar, Müdigkeitswarner, Navigation: Kia Kartennavigation mit 26 cm (10,25 Zoll) Bildschirmdiagonale, Nebelscheinwerfer, Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren hinten, Parksensoren vorn (PDW), Polster: Stoff, Querverkehrwarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken, Radiozub.: Dachantenne, Radiozubehör: 2 Frontlautsprecher, Radiozubehör: 2 Hecklautsprecher, Radiozubehör: 2 Hochtöner, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+, Radiozubehör: USB-Schnittstelle, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: 16-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/55 R16 91H, Räder: Reifenreparaturset, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzbank im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart Key und Startknopf, Smartphone-Schnittstelle Android Auto und Apple CarPlay mit Sprachsteuerung, Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln, beleuchtet, Spurfolgeassistent (Lane Follow Assist, LFA), Steckdose (12 V), Supervision-Instrumentenanzeige mit 10,7 cm (4,2 Zoll) Bildschirmdiagonale, Totwinkelassistent aktiv mit Lenk- und Bremseingriff (BCA), Türöffner innen in Chromoptik, Variabler Gepäckraumboden, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metalliclackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 07.10.2026 bei Kilometerstand 9.636

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Außenspiegel rechts Lackierung,
   zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

LM Felge vorne rechts zerkratzt,
Gebrauchsspur,
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 20, 21)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 22, 23)