BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 M SPORT MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0807T05543




Beschreibung

Kennzeichen M-BW2955	**Zulassungsdatum** 05/05/2025	**Laufleistung** 35588 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 125 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel


#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Lackieren
	  		
004	Stoßfänger oberhalb / Hinten	Kratzer	Lackieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






005	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Lackieren





006	Tür / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen










007	Schwellerverkleidung / Rechts	Gebrochen	Ersetzen








008	Schwellerverkleidung / Unten Rechts	Gebrochen	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.










009	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren








010	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
011	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	5 mm
Hinten Links	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation


Spare Tyre



Vin


Sonstige


Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer


Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer


Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer


Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer


Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Tür / Vorne Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Schwellerverkleidung / Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Unten Rechts / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Schwellerverkleidung / Unten Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Unten Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Unten Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Unten Rechts / Gebrochen



Schwellerverkleidung / Unten Rechts / Gebrochen



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.