DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	ZFABF1DJ4 MJF12435	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	FIAT	Immatriculation	-	Odometre	74 492 km
Modèle	500 1.0 Hybrid 70 Hey Google				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	19/10/2026	N° d'inspection	7242000	Date d'évaluation	20/10/2026
Date du mandat	19/10/2026	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD















Equipements génériques

Eléments amovibles

Roue de secours	✔
Plage arrière	✔

Documents techniques

Pneumatiques



Dommages

1



Elément	Intérieur complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Nettoyage	Forfait	25,00€	Coût net	**25,00€**

2



Elément	Jante alu 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	Coût net	**100,00€**

3



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	120,00€	Valeur Brute	295,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,75	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	175,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**295,00€**
5		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**
6		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	25,00€	**Coût net**	**25,00€**
7		Elément	Jante alu 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur

