DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3USHNS0 RJ756454	Erstzulassung	22.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	DU-BY 1309	Laufleistung	40 667 km
Modell	2008 PureTech 130 EAT8 Allure	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys SLC Essen				




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	74,53€
Position	Vorne	Reparaturkosten	14,00€	**Nettokosten**	**75,25€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**70,00€**
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		
5		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	3,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	420,00€	**Nettokosten**	**420,00€**
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	420,00€		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**565,25€**