TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48165049
Auftrags-Nr / Referenz:	50158028
Besichtigungsdatum:	18.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz EQE 350 Electric Art		
Kennzeichen	EL-HC 258	**Vehicle Identification number**	W1KEG2FB7RF043188
Erstzulassung	18.09.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	40.831 km
HSN/TSN	2222 / BIN 01265	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	OBSIDIAN BLACK	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	109 kW	**Nächste HU**	09/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	18.038 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.895 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 4
Vertragsnummer	50158028	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.
2	255/45 R19 104Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung Das System deaktiviert den Beifahrerairbag automatisch, sobald es einen rückwärtsgerichteten Kindersitz erkennt oder registriert, dass der Beifahrersitz unbelegt ist. Ein Transponder im Kindersitz ist nicht notwendig. Wird erkannt, dass ein Erwachsener Platz nimmt, wird der Airbag automatisch aktiviert und das Risiko von Fehlbedienungen verringert.
Airbag: Kneebag für Fahrer
Airbag: Windowbag rundum
Akustischer Umfeldschutz Damit Ihr Elektrofahrzeug bei beinahe lautloser Fahrt nicht zur Gefahr für Fußgänger und Radfahrer wird, generiert der Akustische Umfeldschutz bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h Mercedes-Benz spezifische Sounds außerhalb des Fahrzeugs. Er unterscheidet dabei zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.
Ambientebeleuchtung Inszenieren Sie das Interieur ganz nach Ihrer persönlichen Vorliebe oder aktuellen Stimmung. Aus den 64 Farben der Ambientebeleuchtung entstehen faszinierende Farbwelten, die sich dynamisch abwechseln oder mehrere Bereiche in verschiedenen Farben beleuchten.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent) erkennt Anzeichen von Müdigkeit über das Lenkverhalten und kann den Fahrer vor drohendem Sekundenschlaf warnen
Brems-Assistent, aktiv radargestütztes Fahrassistenzsystem mit Mono-Kamera Funktionen: -Abstandwarnung -Kollisionswarnung -autonome Notbremsung, die nach der dynamischen Warnung bei anhaltender drohender Kollision hinzugeschaltet wird -situationsgerechte Bremsunterstützung sobald der Fahrer selbst bremst Einstellmöglichkeiten der Eingriffszeitpunkte: früh, mittel und spät wenn die Gefahrenbremsung bestimmte Beschleunigungswerte überschreitet, können auch Funktionen des PRE-SAFE Systems aktiviert werden
DYNAMIC SELECT Mit DYNAMIC SELECT stehen Ihnen die Fahrprogramme ECO, COMFORT, SPORT und INDIVIDUAL zur Wahl. Der SPORT-Modus mobilisiert die vehemente Kraft des elektrischen Antriebs noch temperamentvoller. Unabhängig vom Fahrprogramm können Sie per Lenkradschaltpaddles die Rückgewinnung von Bremsenergie einstellen.
Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrwerk: Komfortfahrwerk
Flex-Bottleholder Mit dem Flex-Bottleholder sind Ihre Getränke immer griffbereit und zugleich sicher in der Mittelkonsole platzierbar. Der praktische große Doppel-Cupholder nimmt 2 Flaschen oder Becher mit einem Volumen von bis zu 770 ml auf.
Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
Fußmatten Velours
Geschwindigkeitslimit-Assistent Das System zeigt an, was erlaubt ist: Es kann über die Kamera das aktuelle Tempolimit erkennen und im Kombiinstrument darstellen. Auch beschränkende Zusatzzeichen bei speziellen Wettersituationen wie Nässe werden erfasst.
Getriebe: Direktantrieb
Innenhimmel Stoff schwarz
Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO spacegrau mit NEOTEX -Narbung und doppelter Ziernaht
Klima: Vorklimatisierung Genießen Sie Ihr Wohlfühlklima schon beim Einstieg. Dazu stellen Sie einfach vorab Zeit und Temperatur ein - über Mercedes me oder an der Headunit. Wenn Sie den Innenraum beim Ladevorgang heizen oder kühlen, bleibt zudem die Batterieleistung beim Start erhalten.
Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen ermöglicht eine individuell regulierbare Temperatur für Fahrer- und Beifahrerseite Sensorsystem zur Erfassung von z. B. Innen -/Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt automatische Umluftschaltung Feinstaub-Aktivkohlefilter zur Filterung von Staub, Ruß und Pollen sowie zur Reduzierung von Schadstoffen und Gerüchen Taupunktsensor, durchgehende Entfrosterdüse unter der Frontscheibe und zentraler Defrostauslass, 2 feststehende Entfrosterdüsen für die Seitenfenster
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Lackierung: Metallic
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW Dieses Ladekabel, auch Mode 3 Kabel genannt, ermöglicht Ihnen das Aufladen der Fahrzeugbatterie an der Wallbox oder an öffentlichen Ladestationen mit bis zu 11 kW (Typ 2, 3-phasig, 16 A).
Ladesystem: Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden) Für Ihre optimale Ladegeschwindigkeit mit maximal 200 kW* und damit hohen Komfort. Schnellladesäulenwie zum Beispiel IONITY liefern den für Ihre Hochvolt-Batterie erforderlichen Gleichstrom. Somit stellt das Gleichstrom -Ladesystem in kürzester Zeit eine langstreckentaugliche Reichweite bereit
Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 11kW Mehr Flexibilität: Mit dem leistungsstarken Wechselstrom-Ladesystem laden Sie Ihren Plug-in-Hybrid schnell und einfach mit bis zu 11 kW (3-phasig) oder 7,4 kW (1-phasig). Neben der Wallbox zu Hause können Sie Ihr Fahrzeug auch an einer Vielzahl öffentlicher Ladesäulen anschließen. Diese liefern meist Wechselstrom - so wie konventionelle Steckdosen.
LED High Performance-Scheinwerfer - Abblendlicht in LED-Reflexionstechnik - Fernlicht in LED -Reflexionstechnik - Signallicht mit trifunktionaler Fackel für Tagfahrlicht, Positionslicht und Fahrtrichtungsanzeiger in LED-Technik - Adaptive Voll-LED-Heckleuchten
LED-Ruckleuchten im 3D-Helix-Design mit Leuchtenband am Heck
Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Ledernachbildung ARTICO - sportliches Lenkrad im 3 -Speichen-Design - Ausführung in Ledernachbildung ARTICO - Speichen in Silberchrom - Lenkradschaltpaddles (428) - Steuerung über Touch-Bedienfelder: -links:

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Instrumenten-Display TEMPOMAT und Limiter bzw. Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC -rechts: MBUX Multimediasystem (z. B. Audio-Lautstärke und Titelauswahl, Telefonie und Navigation) -Berührungsempfindlichkeit über Zentraldisplay einstellbar
Mercedes-Benz Notrufsystem kann im Notfall für den entscheidenden Zeitvorteil sorgen. Über ein Kommunikationsmodul mit eigener SIM-Karte wird bei einem erkannten Unfall automatisch ein Notruf ausgelöst, der die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungskräften verkürzen kann. Der Notruf kann auch manuell ausgelöst werden, um Hilfe zu organisieren.
Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend
Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information Kommen Sie stressfrei, auf dem besten Weg und schneller an Ihr Ziel. Live Traffic Information empfängt in Echtzeit präzisere und aktuellere Verkehrsdaten als übliche Systeme und optimiert die dynamische Routenführung. Ob in der Rushhour oder auf Reisen: Sie können auf viele Situationen reagieren und Staus sowie Stop-and-go-Verkehr einfach umfahren.
Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste Wo auch immer Sie hinfahren, Sie sind bestens informiert. Ihr Fahrzeug beantwortet Ihnen Fragen zu Ihrer Reise. Sie erfahren die Anzahl aktuell verfügbarer Parkplätze oder das aktuelle Wetter. Damit gelingt Ihnen die Reiseplanung noch leichter. Hilfreiches Extra: Das digitale Fahrtenbuch zeichnet Ihre Fahrten auf Wunsch automatisch auf.
Navigation: Festplatten-Navigation Sparen Sie Zeit durch eine schnelle Festplatten-Navigation mit flexiblen Eingaben über Touchbedienung oder Spracheingabe. Dabei sind die 3D-Anzeigen etwa von Sehenswürdigkeiten auch ein optischer Genuss. Das intelligente System führt sie zuverlässig an Ihr Ziel und greift dabei sowohl auf lokale sowie aktuelle Online-Informationen zurück.
Navigation: MBUX Navigation Premium - Festplatten-Navigation - hochauflösende Navigation mit Satellitenansicht - Live Traffic Information und Car-to-X-Communication - schnelle Online Routenberechnung - Aktualisierung der Kartendaten: über Mercedes me connect mit automatischem Over-the-Air-Update per USB-Stick bei einem Mercedes-Benz Händler - Navigationsdienste Lokale Suche Online Suche Anzeigen
Paket: Display - Fahrer-Display mit 12,3 Zoll (31,2 cm) großer Bildschirmdiagonale, LCD mit LED-Matrix-Hinterleuchtung - OLED Zentral-Display mit 12,8 Zoll (32,5 cm) großer Bildschirmdiagonale und haptischer Rückmeldung - Fingerabdruck Scanner in der Bedienleiste unterhalb des Zentral-Displays - MBUX Multimediasystem CONNECT 20 Premium
Paket: Innenraumlichtpaket
Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera Aktive Park-Assistent mit PARKTRONIC erkennt freie Parklücken im Vorüberfahren. Sobald ein Parkplatz ausgewählt ist, können Sie dank Rückfahrkamera, Ultraschallsensoren und praktischer Visualisierungen souverän einparken - oder assistiert einparken lassen.
Polster: NEOTEX/Ledernachbildung ARTICO schwarz/spacegrau
PRE-SAFE-System Das PRE-SAFE System nutzt für Sie die Zeit vor einem drohenden Unfall. Eine Vielzahl von Maßnahmen kann dabei auftretende Belastungen reduzieren. Der innovative PRE-SAFE Sound erzeugt ein Rauschen aus den Lautsprechern und kann einen natürlichen Schutzreflex auslösen. Damit wird das Innenohr durch eine Dämpfung des Unfallgeräuschs geschont.
Radio: Erweiterte Funktionen MBUX - Personalisierung (Profile) und Vorhersage-Funktionen - MBUX Sprach-Assistent "LINGUATRONIC" mit natürlichem Sprachverstehen - Aktivierung über Hey Mercedes - Lernfunktion des MBUX Sprach-Assistenten durch Verbindung mit einem cloudbasierten Online-Wörterbuch, Mercedes me connect Dienst 3 Jahre ab Aktivierung kostenfrei nutzbar - Wifi-Hotspot - Internetradio
Radio: MBUX Multimediasystem - Instrumenten-Display mit 17,78 cm (7") Diagonale - Media -Display mit 17,78 cm (7") Diagonale und Touchfunktion - Touch-Control Buttons am Lenkrad - Radio (FM/AM) - USB-Schnittstelle in der Mittelkonsole unter der Armlauflage - Bluetooth -Telefonie mit Kontakte-Übermittlung und Audio-Streaming von Musikdateien - Anzeige von Fahrzeugfunktionen (Fahrassistenzsysteme, Fahrprogramme und Fahrzeugeinstellungen) - Favoriten-Speicherung - Smartphone-bezogene Sprachbedienung
Radiozubehör: Digitales Radio Digitalradio bietet Ihnen noch mehr Information und Entertainment durch deutlich mehr Programme. Wählen Sie Ihre persönlichen Lieblings-Sender. Gleichzeitig steigert der klare, rauschfreie Empfang den Hörgenuss.
Radiozubehör: Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect Das Kommunikationsmodul überträgt größere Datenvolumen mit hoher Geschwindigkeit. Der Begriff Advanced steht für einen besonders leistungsfähigen Mobilfunkstandard. Von diesem Turbo -LTE profitieren Sie immer. Etwa durch noch schnelleren Informationsfluss bei den vielen Mercedes me Komfortdiensten oder der Car-to-X-Kommunikation.
Reifendruckkontrolle Das System überwacht für Sie den Reifendruck und warnt bei einem Druckabfall. Dadurch können Sie schneller auf diese Gefahrensituation reagieren. Ein zu niedriger Reifendruck kann auch den Bremsweg verlängern. Wenn Sie die Kontrolle darauf hinweist, sollten Sie schnell Luft nachfüllen. Ein korrekter Reifendruck erhöht außerdem die Laufleistung.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Remote Services Plus -Kommunikationsmodul -Mercedes me Dienste Fernabfrage Fahrzeugstatus Programmierung Standheiz./-belüft. Tür-Fernschließ.u.-entriegel. Schiebedach/Fenster m.Fernschließ.u.-öffnung inkl.Lüftungsfunk. Personalisier. Fahrzeugstandort Fahrzeugortung Geograf.Fahrzeugüberw. Parkservice-Überwach. Auffindfunktion (Remote Vehicle Finder) Benachrichtigung bei Überschreit.der Fahrgeschwindig. Send2Car-Funktion
Remote Services Premium -Kommunikationsmodul -Mercedes me Dienste Fernabfrage Fahrzeugstatus Programmierung Standheiz./-belüft. Tür-Fernschließ.u.-entriegel. Schiebedach/Fenster m.Fernschließ.u.-öffnung inkl.Lüftungsfunk. Personalisier. Fahrzeugstandort Fahrzeugortung Geograf.Fahrzeugüberw. Parkservice-Überwach. Auffindfunktion (Remote Vehicle Finder) Benachrichtigung bei Überschreit.der Fahrgeschwindig. Send2Car-Fun.
Remote und Charging Services Premium Vorrüstung für Mercedes me Charge, ab Aktivierung 3 Jahre kostenfrei nutzbar Vorrüstung für IONITY: vergünstigtes Schnellladen, ab Aktivierung 1 Jahr kostenfrei nutzbar Kommunikationsmodul Mercedes me Dienste
Remote und erweiterte Charging Services Premium Die Remote und erweiterten Charging Services Premium verbinden Sie mit Ihrem Fahrzeug. Sie können es lokalisieren sowie Funktionen fernbedienen. Mit Mercedes me Charge beziehen Sie Strom an vielen öffentlichen Ladestationen bei größtmöglicher Kostentransparenz und zentraler Abrechnung. Auch im Paket: 1 Jahr Schnellladen bei IONITY ohne Ladekosten.
Scheibenwaschanlage beheizt mit beheizten Scheibenwaschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen
Sitze: Fondsitzlehnen klappbar 40/20/40 geteilt Wenn Sie nur das mittlere Segment für längere Gegenstände umklappen, bleiben die beiden äußeren Sitzplätze uneingeschränkt nutzbar.
Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung - im Fond - Das System ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung von i-Size Kindersitzen im Fond für bestmöglichen Schutz Ihres Kindes bei einem Unfall. Top Tether-Befestigungspunkte bieten zusätzliche Sicherheit durch die Verankerung des Kindersitzes hinter den Fondkopfstützen.
Sitze: Komfortsitze Sein Name hält, was er verspricht - mit dem Komfortsitz samt Komfort -Kopfstütze und eleganter Konturbeleuchtung reisen Sie besonders bequem. So können Sie Länge und Höhe sowie die Neigung der Sitzflächen umfassend einstellen. 4-Wege -Lordosenstütze
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer Die Intensität lässt sich in drei Stufen anwählen. Intelligent und komfortabel: Die Sitzheizung schaltet sich automatisch zurück.
Tempomat
TIREFIT Ihre schnelle Übergangslösung bei einem kleineren Reifendefekt. Schäden durch eingefahrene Nägel oder Scherben dichtet das per Luftkompressor eingeblasene Dichtmittel ab. Somit können Sie mit bis zu 80 km/h zur nächsten Werkstatt weiterfahren
Türmittelfelder sowie Übergang der Mittelkonsole zur Instrumententafel in Ledernachbildung ARTICO schwarz
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe Mit der Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe können Sie Ihr Fahrzeug so einfach wie nie mit einer von Ihnen definierten Personengruppe teilen. Sie behalten dabei die volle Kontrolle und müssen jeder Nutzung explizit zustimmen. Realisiert wird das Car Sharing mit Hilfe einer Smartphone-App und einem vorübergehend aktivierbaren Zweitschlüssel.
Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste Die Welt von Mercedes me bietet viele Dienste für Ihr Elektro-Komforterlebnis. Sie erhalten mit der Navigation und Aktiven Reichweiten -Überwachung entsprechende Reichweitensicherheit inklusive notwendiger Ladestopps. Die Routenberechnung berücksichtigt den aktuellen Verbrauch, Streckenverlauf und überprüft, ob die gewünschte Ladesäule frei ist.
Warnweste für Fahrer
Wärmepumpe Erhöhen Sie die Reichweite Ihres Elektrofahrzeugs, besonders bei kühlen Temperaturen. Die Wärmepumpe nutzt effizient die Abwärme des Elektroantriebs und der Hochvoltbatterie, um damit den Innenraum zu heizen. Das senkt den Bedarf an Batteriestrom für die Heizung enorm Sie profitieren von mehr Reichweite.
Zierelemente Feinstrukturoptik schwarz

Sonderausstattung

Bezeichnung
Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt Dieses Ladekabel, auch Mode 2 Kabel genannt, ermöglicht Ihnen das Aufladen der Fahrzeugbatterie an der Haushaltssteckdose mit bis zu 2,3 kW (230 V, 1-phasig, 10 A) und passt für Steckdosen des Typs E/F CEE 7/7.
Paket: Advanced-Plus Kabelloses Ladesys.f.mobile Endgeräte vo.i.d.Spontanablage Adaptiver Fernlicht-Assist. Spiegel-P.m.Projektion d.Markenlogos Flächenbündige Türgriffe Smartphone Integration Android Auto/Apple CarPlay Ambientebeleuch. Ablagefach u.Mittelkonsole

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Memory-P. KEYLESS-GO Komf.-P. inkl. KEYLESS-GO, Kofferraumdeckelkomfortschließung, HANDS-FREE ACCESS Assistenz-P.: Akt.Abstands-Assist. DISTRONIC, Akt.Spurhalte-Assist., Totwinkel-Assist. Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, beleuchtet
Paket: Electric Art Line Exterieur - Black-Panel -Kühlerverkleidung mit zentr. Mercedes Stern - Frontschürze in Wagenfarbe mit Zierelementen im oberen u. unteren Teil in Chrom - Seitenschweller in Schwarz lackiert mit Türzierleisten in Chrom - Heckschürze in Wagenfarbe lackiert mit unterem Teil in Schwarz genarbt u. Zierelement in Chrom - Bordkanten- und Fensterlinienzierstäbe in Chrom - 48,3 cm (19") LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design (R39) schwarz hochglänzend lackiert und glanzgedreht mit 255/45 R19 auf 8 5J x 19 ET47,5
Räder: 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design schwarz hochglänzend lackiert und glanzgedreht mit 255/45 R19 auf 8,5J x 19 ET47,5
Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung mit Komfort- und automatischer Regenschließung, elektrischem Sonnenrollo sowie Einklemmschutz und PRE-SAFE Schließfunktion

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Verglasung	Frontscheibendichtung - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit Füllmittel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Die Lackschichtdicke liegt im Normbereich zwischen 90 µm und 140 µm.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade… Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibendichtung - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibendichtung - verkratzt / verschürft - erneuern