Historial del Vehiculo -3324-MYR

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
3324-MYR	18/12/2025	5000	FFP	SUPL. NEUMATICOS	
3324-MYR	26/05/2026	53719	FFP	MANTENIMIENTO	REV. LONG LIFE 2 // 60.000 KMS
3324-MYR	26/05/2026	53719	FFP	MANTENIMIENTO	ACEITE MOTOR 00W20
3324-MYR	26/05/2026	53719	FFP	MANTENIMIENTO	Aportación a SIGAUS (R.D. 679/2006)
3324-MYR	26/05/2026	53719	FFP	MANTENIMIENTO	FILTRO DE ACEITE
3324-MYR	26/05/2026	53719	FFP	MANTENIMIENTO	M.O. REVISIÓN
3324-MYR	26/05/2026	53719	FFP	MANTENIMIENTO	TORNILLO CÁRTER
3324-MYR	26/05/2026	53719	FFP	MANTENIMIENTO	TORNILLO CUBRECÁRTER

Informe de tasación



VOLKSWAGEN GOLF

MAS 2.0 TDI 85KW (115CV)

VIN	WVWZZZCD4SW190367
Primera matriculación	25/2/2025
Kilometraje del vehículo	53.721 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	15/10/2026 11:09:19	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	25/2/2025
Modelo	GOLF	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WVWZZZCD4SW190367	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 W	Verano	Aluminio	Sí
Delantera	Derecha	4,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 W	Verano	Aluminio	Sí
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 W	Verano	Aluminio	Sí
Trasera	Derecha	3,0 mm	Nexen	225/45 R 17 91 W	Verano	Aluminio	Sí

DAÑO

Interior




1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar




2 | Indicador de advertencia


Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control





3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360




4 | Interior


Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar




11 | Junta de puerta Del Iz

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior

5 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




7 | Parabrisas

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar




8 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable




9 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




10 | Bajo De Caja IZ

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




12 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




13 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




14 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar







15 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




16 | Piloto Tras Iz Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



17 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




18 | Puerta Delant Dr


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar

19 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: Pinchado

20 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Informe de tasación

Fotos comerciales





