Mazda

CX-30 2.5 MHEV 140 HOMURA

VIN: JMZDM6WM100509126



Description

N° d'immatriculation HA-997-PG	**Date de 1ère immatriculation** 03/12/2024	**Odomètre** 70687 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection LE MEUX - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 16/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 17/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Entrée de porte / Avant Droit Longueur : Moyen	Enfoncement	Réparation





Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Entrée de porte / Arrière Gauche Longueur : Moyen	Enfoncement	Réparation





003	Entrée de porte / Avant Gauche Longueur : Moyen	Enfoncement	Réparation





004	Porte / Arrière Gauche	Eclat	Acceptable
005	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture




006	Aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture




007	Porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture




Éléments amovibles

- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	NORAUTO	215 / 55 / 18 / Tous	7.6 mm
Avant Droit	NORAUTO	215 / 55 / 18 / Tous	7.6 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	215 / 55 / 18 / Tous	4.9 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	215 / 55 / 18 / Tous	4.3 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre



Vin


Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement


Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement




Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.