Informe de tasación



VOLKSWAGEN TAIGO

LIFE 1.0 TSI 70KW (95CV)

VIN	**WVGZZZCS9RY001589**
Primera matriculación	**24/7/2023**
Kilometraje del vehículo	**113.489 km**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	**25/10/2026 21:05:58**	Descripción de la dirección de inspección	**Hartmann MADRID-2**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	**VOLKSWAGEN**	Primera matriculación	**24/7/2023**
Modelo	**TAIGO**	Tipo de carrocería	**Todocamino**
VIN	**WVGZZZCS9RY001589**	Tipo de combustible	**Gasolina**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	**1**	Documento de matriculación	**No**
Ficha Ténica	**No**	Tipo de libro de mantenimiento	**Mantenimiento digital**
Manual de instrucciones	**Sí**		

NEUMÁTICOS


Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Tapizado De Techo

Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



9 | Cubierta Aloj Carga

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar





10 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior






3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





4 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Pintar



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar









7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reemplazar




8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Monograma Marca TRAS

Tipo de daño	Incompleto
Modo de reparación	Reemplazar



12 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reemplazar




14 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




15 | Embell Puerta DEL DR

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales





