



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000951410-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**SU-BK6000**
Referenznummer:	**31278453**		

Fahrzeugdaten

Kia XCeed (2019->) Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**U5YH5F15APL143478**	Laufleistung abgelesen:	**81397 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**24.04.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**15.10.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1482 ccm / 118 kW (160 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Weiß**
Lackart:	**Uni**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**04.2026 / 04.2026**
Polster Art:	**Leder/Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Nein**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**80513 / 23.07.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/45/R18/94V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/45/R18/94V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/45/R18/94V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/45/R18/94V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Unterschiedspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsscheiben vorn 16"
- Chromeinfassung Seitenfenster
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack

- Laderaumboden variabel
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen 7,5x18
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2650 mm
- Reifen 235/45 R18 ..V
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rückfahrkamera
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Soundsystem JBL Premium
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Tagfahrlicht LED hinten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Wartung überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	3 Dellen	Sanft Instandsetzen
2.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Smart Repair
3.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
4.	Frontspoiler	Abschürfung	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair
6.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Hu	Fällig	Erneuern
8.	Verlust der Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links


Vorne rechts


Hinten rechts



Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung


Bereifung


Bereifung



1. Tür Hinten - Links
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Links
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



4. Frontspoiler
Abschürfung - Smart Repair



4. Frontspoiler
Abschürfung - Smart Repair



4. Frontspoiler
Abschürfung - Smart Repair



4. Frontspoiler
Abschürfung - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen