BMW 1 SERIES HATCH

Vehicle information

Make:	**BMW**	License:	**2CJS901**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**1 SERIES HATCH**	VIN:	**WBA7M910007L48441**
Fuel type:		Power:	**100 kW**
Version:	**2.0 118D (100KW)**	First registration	**16/08/2022**
Mileage:	**97065 km**	N° of doors:	


Damage summary


- **Front** (2)
- **Interior** (3)
- **Rear** (1)
- **Roof & others** (1)


Commercial pictures




























VIN equipment according to manufacturer information


Airbag	Alarm	Central consol	Central locking
Distance control	Electric adjustable mirrors	GPS	Isofix
Power steering	Rain sensor	Rims alloy	Steering wheel leather
Steering wheel multifunctional	Steering wheel Sport	Telephone	Windows electric functioning


Options according to the inspector


GPS	**Yes**


Damages

Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others











Bonnet
Dent(s)
Paintless dent repair
Front




Bumper F
Deformed / Strained
Replace and paint
Front






Bumper R
Scratch(es)
Paint
Rear









Ignition key
Worn
Acceptable
Interior




Interior
Damaged
Acceptable
Interior







Interior
Stain
Cleaning
Interior









Tyres

Front Left
Winter
Aluminium
205/55/16/91/H
Michelin
6.0 mm
Front Right
Winter
Aluminium
205/55/16/91/H
Michelin
6.0 mm
Rear Left
Winter
Aluminium
205/55/16/91/H
Michelin
7.0 mm
Rear Right
Winter
Aluminium
205/55/16/91/H
Michelin
8.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**N/A**	Emergency spare wheel	**N/A**
Jack	**N/A**	Maintenance	**OK**
Maintenance	**over 10000 km**	Number of charging cables (normal)	**0**
Number of charging cables (rapid charge)	**0**	Number of keys total	**2**
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**	Registration Certificate Home (BE)	**Yes**
Repair kit	**N/A**	Reset to factory settings	**Yes, vehicle is reset to factory settings**
Runflat	**N/A**	Spare wheel	**N/A**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central avant - coulissant	Active Guard Plus: Lane Departure Warming+City Braking Function.+Speed Limit Info
AdBlue	Affichage de la presson de gonflage de chaque pneu	Air conditionné automatique
Airbag conducteur	Airbag passager	Airbags de tête à l'arrière
Airbags latéraux	Antidémarrage électronique (EWS)	Appuie-tête AR rabattables
BMW Live Cockpit	BMW Live Cockpit Professional	BMW TeleServices
Boulons antivol	Bouton Marche/Arrêt	Brake Energy Regeneration
Calandre avec pourtour chromé+barreaux lat.noir	CBC (Cornering Brake Control)	Colonne de direction réglable hauteur/profondeur
Commande à distance pour verrouillage central	Concierge Services	Connected Package Professional
ConnectedDrive Services	Connexion USB	Cruise control avec fonction de freinage
DAB-tuner	DBC (Dynamic Brake Control)	Désactivation de l'airbag du passager avant
Dossier banquette AR rabattable asymétrique 60:40	Driving Experience Control	Dynamic Stability Control (DSC)
Dynamic Traction Control (DTC)	ECO PRO	Feux stop dynamiques
Filtre à particules diesel	Fixation ISOFIX pour sièges enfants à l'arrière	Fonction Auto start/stop
Fonction d'éclairage Follow-me-home	Garantie 3 ans kilométrage illimité	Indication de température extérieure
Inserts de décoration en Quartz Silber matt	Intelligent emergency call - eCall	Intérieur tissu Grid
ITS head airbag for driver and front passenger	JAV rayons en étoile 517 7Jx16''+205/55 R16 91W	Kit mains-libres avec connexion USB
Kit rangement	Kit sécurité: triangle de signalisation+trousse de secours+extincteur+veste fluorescente	LED Headlights
Lève-glaces électriques AR	Lève-glaces électriques AV	Littérature de bord en français
Model Advantage	Ordinateur de bord	Parking Assistant Pack: caméra+Park Assist
Peinture métallisée	Peinture unie Schwarz II	Personal Profile
Préparation pour High Beam Assist	Prise de courant 12V	Radio BMW Professional coul.6.5'' 6HP MP3
Remote Services	Réservoir de carburant plus grand	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
Rétroviseurs chauffants	Rétroviseurs dans la couleur carrosserie	Rétroviseurs électriques
Sans monogramme	Senseur de pluie et senseur de lumière	Servotronic
Shift Point Display	Siège passager réglable en hauteur	Speed Limit Info
Système d'alarme avec commande à distance	Tapis en velours	Troisième feu stop
Verrouillage central	Version langage allemand	Version langage français
Volant cuir	Volant multifonctions	Volant sport

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.