Informe de tasación



HYUNDAI I30

1.0 TGDI 48V KLASS 5P FAM

VIN	TMAH381BAPJ147117
Primera matriculación	28/9/2023
Kilometraje del vehículo	121.302 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	9/11/2026 11:35:34	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	HYUNDAI	Primera matriculación	28/9/2023
Modelo	I30	Tipo de carrocería	Break
VIN	TMAH381BAPJ147117	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,5 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,4 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,8 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,7 mm	Michelin	205/55 R 16 91 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior








2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




5 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reparar



7 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Fotos comerciales















