Citroen

CITROËN C5 AIRCROSS (10.2017->) PLUS MILD-HYBRID 100 KW (MOTOR 1,2 LTR. - 100 KW) 5-TÜRIG

VIN: VR7ARHPY9SL008472




Beschreibung

Kennzeichen M-RV4567	**Zulassungsdatum** 24/03/2025	**Laufleistung** 27963 km
Farbe LACKIERUNG NEW DARK BLUE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**Hubraum** 1199	**Getriebe** Automatisch
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin	**Anzahl Gänge** 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 100 KW	



Bewertungsdetails



Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
003	Dach / - Sonnendach : Nein	Delle	Reparieren


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






004	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Akzeptabel
005	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen







006	Kotflügel / Hinten Links [1]	Delle	Smart Repair


007	Kotflügelzierleiste / Hinten Links Verchromt : Ja	Delle	Ersetzen




008	Fensterschachtabdichtung / Hinten Links	Delle	Ersetzen



009	Zierleiste Fensterrahmen / Links Oberfläche : Verchromt	Delle	Ersetzen






Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

010	Dachholm / Links [2]	Delle	Smart Repair







011	Fensterschachtabdichtung / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
012	Tür / Hinten Links [3]	Delle	Smart Repair






013	Tür / Vorne Links [4]	Delle	Smart Repair



014	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Smart Repair






015	Motorhaube / - [5]	Delle	Smart Repair






016	Dachholm / Rechts [6]	Delle	Smart Repair

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.








017	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen



018	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen



[1] 4,0 Std
[2] 8,0 Std
[3] 3,0 Std
[4] 2,5 Std
[5] 6,0 Std
[6] 2,0 Std

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [x] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Hagelschaden

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung


Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige




Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle




Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Delle



Fensterschachtabdichtung / Hinten Links / Delle



Fensterschachtabdichtung / Hinten Links / Delle



Fensterschachtabdichtung / Hinten Links / Delle



Fensterschachtabdichtung / Hinten Links / Delle



Zierleiste Fensterrahmen / Links / Delle



Zierleiste Fensterrahmen / Links / Delle



Zierleiste Fensterrahmen / Links / Delle



Dachholm / Links / Delle



Dachholm / Links / Delle



Dachholm / Links / Delle



Dachholm / Links / Delle




Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Motorhaube / - / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.