
Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B086758000446 vom 02.03.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing






FIN **VF3MRHNSUPS115856**

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-776,00 EUR -652,10 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-776,00 EUR -652,10 EUR

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.10.2023	Letzte Zulassung	13.10.2023
Hersteller	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	3008 PureTech 130 Stop & Start GPF EAT8 GT
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MRHNSUPS115856
HSN / TSN	3003 / AYC	Schlüssel-Nr.	10423261
Km-Stand abgelesen	21750	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau	Polster / Farbe	Teilleder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	4 mm
	rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	4 mm
2	links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
	rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach: Handschuhfach beleuchtet, Active Safety Brake Plus, Airbags (6), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromzierleisten im unteren Teil der Türen, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Chromzierleisten unterhalb der Seitenfenster, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling aus Aluminium, Dekoreinlagen aus Alcantara "Greval" für Türverkleidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, Drucktanksystem inkl. Schalter zum Öffnen der Tankklappe, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter (Normal, ECO und Sport), Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent,

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Chrom-Optik, Full-LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenspiegel automatisch abblendbar, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung in Blau an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und hinten, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Lackierung: Celebes Blau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten mit Durchladeklappe, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC, Nebelschlussleuchten, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster: Stoff/Kunstleder "Belomka" in Schwarz mit Ziernähten in Kupfer, Radio: Audioanlage, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Detroit" 18",zweifarbig mit Schwarz, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Rücksitzlehne 40/60 geteilt und automatisch umklappbar, Bedienelement im Kofferraum, Schaltwippen am Lenkrad, Schlüsselloses Startsystem, Seiten- und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz umklappbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sport-Modus, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Steckdose: Dual-USB-Anschluss (Typ A) in Reihe 2, Stop&Start-System, Toterwinkelassistent, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung von innen aktivierbar mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UF02	Paket: Grip-Control
WABA	Sitze: Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 11.12.2025 bei Kilometerstand 20.020

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Dämmung Stirnwand und Motordämmmatte gerissen, erneuern (Bild 12, 13, 16)	476	voll	-476	-400,00
2. Tür hinten rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)	300	voll	-300	-252,10
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**776**		**-776**	**-652,10**

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrersitz rissig, (Bild 17)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : infotainment



Bild 6 : Nächste Wartung

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster



Bild 7 : Kofferraum



Bild 8 : Motorraum

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster




Bild 9 : Unterboden




Bild 10 : Wartungsnachweis




Bild 11 : Wartungsnachweis

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster



Bild 12 : Dämmung Stirnwand und Motordämmmatte gerissen



Bild 13 : Dämmung Stirnwand und Motordämmmatte gerissen

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster




Bild 14 : Tür hinten rechts, zerkratzt



Bild 15 : Tür hinten rechts, zerkratzt

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster

Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster Muster




Bild 16 : Dämmung Stirnwand und Motordämmmatte gerissen




Bild 17 : Fahrersitz rissig