INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5614NKL / WBA51GL020FW19653 / FW19653

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.212

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5614NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/40/18	99	Y	-
TI	HANKOOK	245/40/18	99	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	08/10/2026	RaC:	HERTZ DE ESPAÑA

Daños no valorables:

5614NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

5614NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

5614NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	462,96	40,00	383,65 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
8. Anagrama tr transmisión	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	68,12	10,00	67,85 €
9. Neumático dl dr - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	103,00	10,00	111,95 €
10. Neumático tr dr - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	120,00	10,00	127,25 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
12. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
13. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.08 h.	8,81	0,00		100,44 €
15. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		1.92 h.	8,13	0,00		120,55 €
16. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.20 h.		2.00 h.	8,47	0,00		93,17 €
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
18. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
19. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
20. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
21. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.00 h.	16,94	0,00		170,94 €
22. SPOILER TR	-	PINTAR				19,25	0,00		19,25 €
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
24. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
25. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
26. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
27. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5614NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
28. Guarnecido puerta dl iz	-	SR Tejidos				0,00	0,00		65,00 €
29. Piloto tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2.048,13 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5614NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,28 h.	357,23 €
Total material pintura	-	73,92 €
Total Mano de Obra Pintura	12,91 h.	497,03 €
Total Recambios	-	724,94 €
Descuento recambios aplicado	-	234,87 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	395,00 €


5614 NKL


5614 NKL


5614 NKL


330e
5614 NKL






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
Valores desde repost.
1.4
l/h
-1.5
kWh/h
Total 17212 km
63.9 km
Power %100
75
50
25
0
P
Puerta abierta.
344 km
0
1
10:18
10
+13.0 °C
0
1

CHECK-CONTROL

LOS40 DC 10:19

Capó abierto.

Puerta abierta.

Tapa del maletero abierta.

Falta la llave del vehículo.

Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

24.0° AUTO OFF

24.5° AUTO OFF



AUTO H
ELECTRIC
HYBRID
SPORT
OFF
BACK
OPTION
MAP
REAR
MAX
Buscar aquí
24,0°
AUTO OFF
24,5°
AUTO OFF
LOS40 DC
10:19






BMW
BMW


9WA73L02DFW19653






ConnectedDrive


LOS40 DC
10:20
C/ de los Moreros
Co. Ciempozuelos
P. I. Camporrosso Sur
Ciempozuelos
24.0°
594 m
100 m
24.5°
AUTO OFF


OFF ON
95h


ZERO
OFF
ON
1Eh
in/r/mm


Hankook
ZERO
OFF
ON
inch/mm

inch/mm

F 485

OFF ON ZERO


TR
BMW 3110
6896172 03






HANKOOK
BMW


HANKOOK
BMW


HANKOOK
VENTUS
BMW



Mantheim



HANKOOK
Mannheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE
HANKOOK
BMW


Manheim
Cox Automotive


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim




B M W
Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


Manheim


Manheim


Marsheim



Manheim


B M W
Mannheim
PM-02 4015-S
NKL
5614


Manheim