49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	170	----	----	7.5	----	----	--------
Medium:	125	----	----	5.5	----	----	--------
High	113	----	----	5.0	----	----	--------
Extra High:	137	----	----	6.0	----	----	--------
Combined:	131	----	----	5.8	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): no

3.1. General code of the eco-innovation(s): ----------

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: --------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+15 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET43 ;##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET46; ##225/45 R17 94V XL#7,5JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7 ,5JX18 ET46;##

23. Okt. 202

Certificate of Conformity

046CC0162850

www.PS-Team.de

SEAT

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KL	SFDFYAX0	FD7MFD7CW0024BIVL1AAA15
0.2.1.	Commercial name:		SEAT LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		--------- - ---------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		--------- - ---------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ---------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ---------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ---
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37WZ_A4_0575-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0363_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KL_DFYA_FD7_A_2-000
0.2.3.4	Roadload family's identifier:		RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00221_00_000-WVW-1
0.2.3.7	Evaporative test family's identifier:		EV-AU_DGW_D_AZAAAA-WVW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right A-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKL5RR020051
0 11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-08-28

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*26 granted on 2023-05-08 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-08-28

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2023-08-28

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKL5RR020051

CoC Version: 1

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2672
4.1.	Axle spacing [mm]:	2672
5.	Length [mm]:	4642
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1450
13.	Mass in running order [kg]:	1416
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1476
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1980
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1000 / 1030
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3480
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1500
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	700
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DFY
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	NOVC-HEV
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1498
26.	Fuel:	petrol/hybrid
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	9.40
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------

28. Gearbox (type): automatic

	Gear								
28.1.	Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

29.	Maximum speed [km/h]:	218
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1544 / 1514
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1: 205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET43	/ A / C1
	Axle 2: 205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET43	/ A / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	WHITE
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	75.60 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	67.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1556
47.1.2.	Frontal area [m^2]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
105.9	0.173	0.03240

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	134.8	21.2	18.1	18.5	--------	--------	0.0000	0.06E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	--------	
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 15 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 17 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 22 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, fleckig, reinigen




Bild 24 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 25 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 26 : Stoßfänger hinten, abgeschürft, erneuern und lackieren



Bild 27 : Stoßfänger hinten, abgeschürft, erneuern und lackieren



Bild 28 : Stoßfänger hinten, abgeschürft, erneuern und lackieren



Bild 29 : Stoßfänger hinten, abgeschürft, erneuern und lackieren



Bild 30 : Stoßfänger hinten, abgeschürft, erneuern und lackieren



Bild 31 : Wischer Arme vorne, fehlerhaft montiert



Bild 32 : Wischer Arme vorne, fehlerhaft montiert



Bild 33 : Wischer Arme vorne, fehlerhaft montiert



Bild 34 : Dämmmatte Motorhaube, lose



Bild 35 : Dämmmatte Motorhaube, lose



Bild 36 : Sitz vorne links Sitzbezug, fleckig und Brandloch



Bild 37 : Sitz vorne links Sitzbezug, fleckig und Brandloch



Bild 38 : LM-Felge Sommerrad vorne links, zerkratzt




Bild 39 : LM-Felge Sommerrad vorne rechts, verschrammt




Bild 40 : LM-Felge Sommerrad vorne rechts, verschrammt



Bild 41 : Unterfahrschutzverkleidung vorne, verschrammt



Bild 42 : Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 43 : Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 44 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	406485
Hersteller	Seat
Model	León
Variante	Style 1.5 eTSI MHEV
Listenpreis	32.449,55
VIN	VSSZZZKL5RR020051
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	HH DC640

Schadensfälle der int. Belegnummer: 406485 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024103134	25.02.2024	| Windschutzscheibe gerissen	1.022,52
2025102188	24.01.2025	| Heckscheibenwischer	
2026109913	14.06.2026	| Beifahrerseite Kotflügel vorne	3.680,88
2026114140	30.08.2026	| Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2026114944	27.09.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.107,95

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0465 / 0100051685 / 2026 / B082588000765 vom 30.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	30.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 210 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Tür vorne rechts und Kotflügel vorne rechts
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.10.2023	Letzte Zulassung	23.10.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 1.5 eTSI ACT OPF DSG Style	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL5RR020051	HSN / TSN	7593 / ASF
Schlüssel-Nr.	10192058	Km-Stand abgelesen	70035
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	4 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	3 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagetasche an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahreraibag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Differentialsperre, elektronisch XDS, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, zweifach in der 2. Sitzreihe außen, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktionsbedienung, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus 8,25", Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7 J x 16" "Design I", Räder: Tyre fit, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Türeinstiegsleisten beleuchtet vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PGR	Anhängevorrichtung, schwenkbar mit elektrischer Entriegelung
PFB	Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung
P2A	Klimaanlage "Climatronic"
ZN1,PZ4	Navigationssystem
PDG	Paket: Fahrassistenz-Paket M für Navigationssystem
PLP	Paket: LED-Innenlicht-Paket
PSS	Paket: Licht-und-Sicht
PW1	Paket: Winter-Paket
PG6	Räder: Reserverad als Notrad
PFK	Virtual Cockpit

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 07.05.2026 bei Kilometerstand 59.467
bis Wartung verbleiben:	19.500 km oder 584 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten, abgeschürft, erneuern und lackieren, (Bild 26, 27, 28, 29, 30)
2. Wischer Arme vorne, fehlerhaft montiert, instandsetzen (Bild 31, 32, 33)
3. Dämmmatte Motorhaube, lose, instandsetzen (Bild 34, 35)
4. Sitz vorne links Sitzbezug, fleckig und Brandloch, erneuern (Bild 36, 37)
5. LM-Felge Sommerrad vorne links, zerkratzt, smart repair (Bild 38)

6. LM-Felge Sommerrad vorne rechts, verschrammt, erneuern (Bild 39, 40)
7. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)
8. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 16, 17)
9. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 20, 21)
10. Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, fleckig, reinigen (Bild 23)
11. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Unterfahrschutzverkleidung vorne,
verschrammt, (Bild 41)
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 44)
Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 42, 43)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 22)