



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	**Bank 11, Neuss**
Vertragsnummer:	**1051990430**
Referenznummer:	

Fahrzeugdaten

Audi A3 Limousine basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WAUZZZ8V6H1065472**	Laufleistung abgelesen:	**33282 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**21.04.2017 / 2017**	Besichtigungsdatum/-ort:	**06.08.2026 Riedstadt-Goddelau**
Fahrzeugart:	**PKW**	Re-Import:	**Unbekannt**
Aufbauart:	**Limousine**	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0588//BIB**
Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Benzin / Euro 6**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Hubraum / Leistung:	**999 ccm / 85 kW (116 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**Monsungrau Metallic**	Anzahl Vorbesitzer:	
Türen / Sitzplätze:	**4 / 5**	Anzahl Schlüssel:	**1**
Nächste HU / AU:	**- / -**	Polster Art:	**Stoff**
Serviceheft verfügbar:	**Digital**	Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**14058 / 03.04.2019**
Fahrzeug fahrbereit:	**Nein**	Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**
Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**-**	Zustand außen:	**3 - Durchschnittlich**
Besichtigungsbedingung:	**-**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**
Zustand allgemein:	**3 - Durchschnittlich**		

Zubehörteile (zum Besichtigungszeitpunkt vorgelegt)

Navi.-Datenträger:	Fzg.Schlüssel:	Serviceheft vorhanden/gepflegt:	Letzter Service bei/am:
-	1	Digital / -	14058 / 03.04.2019

☒ AHK Schlüssel	☒ AHK abnehmbar	☒ AHK fest	☒ AHK schwenkbar
☒ Fernbed. Entertainment	☒ Fernbed. Standheizung	☒ Kopfhörer	☒ LED Scheinwerfer
☒ Laderaumabdeckung	☒ Navigationssystem	☒ Persenning	☒ Trennnetz
☒ Windschott	☑ Xenon Scheinwerfer		

☑ **vorhanden** ☒ **nicht vorhanden**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Hüsges GmbH
Ein Unternehmen der Hüsges Gruppe
Bankverbindung
Sparkasse Krefeld
Kto.-Nr. 1048206 · BLZ 320 500 00

Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
Fax: 02154 / 9534 1025
Email:
info@huesges-gruppe.de

Certify ISO 9001:2015
KAB-QC-71
Reg.-Nr. DE98948A

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Willich
Registergericht: Krefeld HRB
Steuer-Nr.: 102/5821/0943

Geschäftsführung:
Arndt Hüsges
Dipl.- Ing. (FH) Bernd Hüsges

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**205/55/R16/94V 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**205/55/R16/94V 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**205/55/R16/94V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**205/55/R16/94V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Notrad**	
Zustand Ersatzrad:	**Vollwertig**	

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappenöffnung automatisch
- Innenausstattung Dekoreinlagen Micrometallic silber
- Karosserie 4-türig
- Lenkrad (Sport - 3-Speichen)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fzg. ohne Sportfahrwerk
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kühlergrill Single-Frame-Optik
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TFSI
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Index
- Start/Stop-Anlage
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen • Metallic-Lackierung • Reserverad als Notrad *Wagenheber* • Stahlfelgen 6,5x16	• Licht-Paket • Mittelarmlehne vorn • Sitzheizung vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. Hebebühne bzw. Hubmittel nicht vorhanden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar Wartung fällig
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	Batterie Defekt

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	**Außerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	**Festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	Unfallschaden Vorne, Linke und Rechte Seite Schadenserweiterung möglich. Fahrzeug mit bestehenden Unfallschaden, zur Schadensermittlung wurden keine Demontage arbeiten durchgeführt, verborgen gebliebene Schäden können nicht ausgeschlossen werden. Unfallschaden Kosten wurden überschlägig Kalkuliert, Kostenerweiterung möglich.

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator:	✓ Eingeschränkt geprüft	**Batterie / Akkumulator:**	✗ Nicht in Ordnung
Ölverlust:	✓ Eingeschränkt geprüft		
Klimaanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft	**Lichtanlage:**	✓ Eingeschränkt geprüft
Kupplung:	✓ Eingeschränkt geprüft	**Auspuffanlage:**	✓ Eingeschränkt geprüft
Motorlauf:	✓ Eingeschränkt geprüft	**Stoßdämpfer:**	✓ Eingeschränkt geprüft
Getriebe:	✓ Eingeschränkt geprüft		

Durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) war zum Besichtigungszeitpunkt entladen. **Fahrzeug wurde mit Hilfe einer Starthilfe überbrückt.
Ölverlust:	Das Fahrzeug konnte auf Ölverluste nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Ölverluste nicht ausgeschlossen werden.
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Kupplung:	Die Kupplung konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest nur eingeschränkt geprüft werden.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Getriebe:	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest eingeschränkt geprüft werden.
Hinweis:	*Fahrzeug Verschmutzt. Unfallschaden Vorne, Linke und Rechte Seite Schadenserweiterung möglich

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Schäden

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Dachrahmen - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Wartung	Fällig	Erneuern
4.	Felge (Aluminium) Hinten - Links 16	Kratzer	Smart Repair
5.	Felge (Aluminium) Hinten - Rechts 16	Kratzer	Smart Repair
6.	Wischerblatt Rechts Vorne	Fehlt	Erneuern
7.	Windschutzscheibe Zierleiste Links	Fehlt	Erneuern
8.	Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich	Unfallschaden	Erneuern
9.	Außenspiegel Kappe Links	Kratzer	Entkleben/Polieren/Reinigen
10.	Außenspiegel - Links Blinker	Kratzer	Erneuern
11.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
12.	Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich	Unfallschaden	Erneuern
13.	Unfallschaden Rechte Seite Schadenserweiterung möglich	Unfallschaden	Erneuern
14.	3. Bremslicht	Beschädigt	Erneuern
15.	Tankklappe öffnet nicht	Ohne Funktion	Fehler-diagnose Durchführen
16.	Batterie	Defekt	Erneuern
17.	Zweitschlüssel	Fehlt	Erneuern
18.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Lackieren

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Innen

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen


Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



Felgen


Felgen


Motorraum



Serviceheft


Sonstiges



1. Seitenwand - Hinten - Links

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



2. Dachrahmen - Links



4. Felge (Aluminium) Hinten - Links 16



4. Felge (Aluminium) Hinten - Links 16



4. Felge (Aluminium) Hinten - Links 16



5. Felge (Aluminium) Hinten - Rechts 16



6. Wischerblatt Rechts Vorne

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



7. Windschutzscheibe Zierleiste Links



7. Windschutzscheibe Zierleiste Links



8. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



8. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



8. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



8. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



8. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



9. Außenspiegel Kappe Links



10. Außenspiegel - Links Blinker



10. Außenspiegel - Links Blinker



11. Tür Vorne - Links



11. Tür Vorne - Links

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich

möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu




12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung möglich



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung



12. Unfallschaden Linke Seite Schadenserweiterung

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

möglich



13. Unfallschaden Rechte Seite Schadenserweiterung möglich

möglich



13. Unfallschaden Rechte Seite Schadenserweiterung möglich



13. Unfallschaden Rechte Seite Schadenserweiterung möglich



13. Unfallschaden Rechte Seite Schadenserweiterung möglich

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



13. Unfallschaden Rechte Seite Schadenserweiterung möglich



13. Unfallschaden Rechte Seite Schadenserweiterung möglich



13. Unfallschaden Rechte Seite Schadenserweiterung möglich



13. Unfallschaden Rechte Seite Schadenserweiterung möglich



14. 3. Bremslicht



18. Kotflügel Vorne - Links

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



18. Kotflügel Vorne - Links