Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



AUDI A4

AUDI A4 Avant 35 TFSI S tronic S line

Fahrgestellnummer (FIN)	**WAUZZZF4XMA081114**
Kilometerstand (km)	**168.624**
Erstzulassungsdatum	**12.07.2021**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Teil-Kunstleder**
Fahrzeugfarbe	**Mythosschwarz Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Sequenz/Leder schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11662859**	Besichtigt am	**29.10.2026 10:17:28**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Continental	215/35 R 19 93 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	215/35 R 19 93 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	215/35 R 19 93 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	215/35 R 19 93 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium




KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Windschutzscheibe	Riss	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
2 | Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>15 cm - 20 cm	Instandsetzen + lackieren
3 | Tür vorne links	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
4 | Tür hinten links	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>30 cm	Lackieren
6 | Heckklappe	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
7 | Tür vorne rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | Windschutzscheibe


Schadensart	Riss
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






2 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

3 | Tür vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Tür hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt











5 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

6 | Heckklappe

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

7 | Tür vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Akzentflächen schwarz matt
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV	Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Audi connect Navi. u. Infot.
Audi connect Notruf&Serv m. Remote&Contr	Audi pre sense city	Audi virtual cockpit plus
Außensp.el.eins.beh.,anklap.,beh.dü.,abb	Außensp.el.einstell.,beheizt,beh.düsen	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Bordwerkzeug und Wagenheber	Bremsleuchte, dritte hochgesetzt	Dachhimmel Stoff
Dachkantenspoiler S line	Dachreling Schwarz	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Dekoreinlagen Klavierlack schwarz	Drehzahlmesser	Einparkhilfe plus mit selektiver Anzeige
Einstiegsleisten m. Alu-Einl., bel., S	Elektromechanische Parkbremse	Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrer-Informations-System	Fahrwerk: Serienfahrwerk
Fahrwerk: Sportfahrwerk	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi)
Fernlichtassistent	Funkschlüssel, ohne SafeLock	Fußmatten vorn und hinten
Geschwindigkeitsregelanlage u.-begrenzer	Getriebe: S tronic (7-Stufen)	Heckscheibenwischer
Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begr.	Innenbeleuchtung	Innenspiegel abblendbar
Innenspiegel automatisch abblendend	Kindersicherung	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik	Kofferraumbodenmatte	Kopfstützen (5)
Kraftstoffbehälter (54 Liter)	Lackierung: Metallic	Laderaumabdeckung manuell
LED-Heckleuchten	LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion
Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad m. M.p	Lenksäule, axial und vertikal einstellba	Licht-/Regensensor
Mild-Hybrid	Mittelarmlehne vorn	MMI Navigation + m. MMI touch
Nichtraucherausführung	Ottopartikelfilter	Paket Business
Paket Interieur S line	Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Räder:LM 5-V-Sp.,titangr. matt,glanz.R19
Räder:LM 5-Y-Sp.,8,0JX18"245/40 R18 S-De	Radio: MMI Radio plus	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB
Reifendruck-Kontrollanzeige	Reifenreparaturset	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Servolenkung, elektromechanisch	Sitz: Sportsitze vorn	Sitzbez.in Stoff Sequenz/Leder
Sitzbezüge in Stoff Index	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze	Sitze: Normalsitze vorn
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar	Sitze: Vordesitze manuell einstellbar	Sitzheizung vorn
Start-Stop-System	Verbandmaterial mit Warndreieck	Verglasung: Akustikfrontscheibe
Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün	Vordersitze elektrisch einstellbar	Wegfahrsperre elektronisch
Wendeladeboden	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Sa	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.


FAHRZEUGBILDER

























Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP