Rapport d'évaluation



PEUGEOT 408 1

-

VIN	VR3F3DGXTPY685508
Première immatriculation	15/02/2024

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	14/08/2026 16:37:04
Adresse d'inspection	[redacted]

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR3F3DGXTPY685508	Transmission	Avant
Type de carrosserie	Berline	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	15/02/2024	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Hybride rechargeable	Couleur carrosserie	Bleu
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	408 1	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Toit ouvrant électrique	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Camera de recul	Oui		

DOMMAGES


Extérieur






1 | Bas de caisse int ARG

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)







2 | Bas de caisse int ARD

Type de dommage	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)




3 | Bas de caisse int AVD

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	Acceptable




7 | Pneu AVG

Type de dommage	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer

Rapport d'évaluation









8 | Pneu ARD

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**







9 | Pneu AVD

Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**





10 | Jante alum. AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**

Rapport d'évaluation

[redacted]









11 | Jante alum. ARG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





12 | Porte ARG

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	Acceptable





13 | Porte AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre





14 | Porte ARD

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	Acceptable




15 | Porte AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




19 | Moulure de pare-chocs AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Intérieur




4 | Garniture porte AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




5 | Garniture porte ARG

Type de dommage	Déchirure
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




6 | Couvercle boite à gants

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




16 | Garnit. couvercle AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)









17 | Garnit. int G coffre

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





18 | Garnit. int D coffre

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**


Photos commerciales









PSA AUTOMOBILES SA
VR3F3DGXTPY685508
2220 KG
3620 KG
1 – 1200 KG
2 – 1200 KG

