GQ599NW

Immatriculation (A)

GQ599NW



Le

05/11/2026

À

OL NANTERRE, 1 RUE DU 1ER MAI, AXE SEINE, 92000 NANTERRE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c8cfa973-3032-4f18-97d5-1d3c3af19055

Détails du véhicule

Documents

Extérieur

Roues

Intérieur


Equipements

DÉTAILS DU VÉHICULE

Identification

Assurez-vous qu'il s'agisse bien du bon véhicule avant de continuer. En cas de problème, contactez immédiatement Trustoo	[redacted]
Immatriculation (A)	GQ599NW

Photo du numéro de série sur châssis véhicule



Caractéristiques

Clé principale	[redacted]
Double de clé	[redacted]
⚠️ Si une des 2 clés est manquante, veuillez ajouter en plus un défaut à «Double de clé (reprogrammation)» *Défaut/Manquant/Réaliser* ⬇️⬇️⬇️	[redacted]
Double de clé (reprogrammation)	[redacted]

Photo clés



Kilométrage 61556

Photo kilométrage moteur tournant




Niveau de carburant 25%

DOCUMENTS

Contrôle technique

⚠️ ATTENTION, pour le contrôle technique, bien vérifier dans la fiche mission si le véhicule a plus de 4 ans (🔴) ou moins de 4 ans (🟢) pour facturer en fonction ⚠️	[redacted]
Véhicule plus de 4 ans	NON
Contrôle technique	[redacted]
⚠️ ATTENTION, la photo du coin de pare-brise où se trouve généralement l'attestation du contrôle technique est à faire obligatoirement dans tous les cas ⚠️	[redacted]

Photo contrôle technique



Entretien

Kilométrage du prochain entretien	
Photo échéance prochain entretien	

Autres documents

Vignette Crit'Air	Non équipé
Carte SD	[redacted]

EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Soubassements

Protection sous moteur	
Soubassement	

Photo soubassement avant




Photo soubassement latéral droit




Photo soubassement arrière





Photo soubassement latéral gauche




Avant

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Si véhicule stické ou grêlé sur au moins 3 éléments, mettre défaut dans "CAISSE COMPLETE" (stickage stickage/retrait ; grêle bosses/réparer)	
Caisse complète	

Spoiler de pare-chocs

DÉFAUT





Pare-chocs avant

DÉFAUT PARE-CHOC PEINT





Grille de pare-chocs

Plaque d'immatriculation avant

Radar avant

Caméra avant

Calandre

Phare avant droit

Phare avant gauche

Optique avant droit

Optique avant gauche	
Antibrouillard avant droit	
Antibrouillard avant gauche	
Capot	
⚠️ Pour les éclats pare-brise : hors champ de vision = REPARATION // champ de vision = REMPLACEMENT ⚠️	
Pare-brise	
Essui-glace avant	
Montant de pare-brise	

Droite

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Aile avant droite	
Elargisseur d'aile avant droit	
Porte avant droite	
Poignée de porte avant droite	

Rétroviseur droit

DÉFAUT





Vitre latérale avant droite

Joint de porte avant droite

Porte arrière droite

DÉFAUT





Porte coulissante droite

Poignée de porte arrière droite

Vitre latérale arrière droite

Panneau latéral droit

Joint de porte arrière droite

Baguette latérale droite

Bas de caisse droit

Aile arrière droite

Elargisseur d'aile arrière droit

Arrière

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️

Pare-chocs arrière

DÉFAUT PARE-CHOC PEINT





Plaque d'immatriculation arrière

Capteur de recul

Antibrouillard arrière

Hayon

Porte arrière


Poignée de porte arrière	
Caméra de recul	
Feu arrière gauche	
Feu arrière droit	
Lunette Arrière	
Vitre de porte arrière	
Essui-glace arrière	
Feu arrière central	
Joint de coffre	
Joint de porte arrière	
Benne	

Gauche

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	

Aile avant gauche

DÉFAUT





Elargisseur d'aile avant gauche

Porte avant gauche

Poignée de porte avant gauche

Rétroviseur gauche

Vitre latérale avant gauche

Joint de porte avant gauche

Porte arrière gauche

Porte coulissante gauche

Poignée de porte arrière gauche	
Vitre latérale arrière gauche	
Panneau latéral gauche	
Joint de porte arrière gauche	
Baguette latérale gauche	
Bas de caisse gauche	
Aile arrière gauche	
Elargisseur d'aile arrière gauche	

Toit & autres

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Toit	
Antenne	
Toit ouvrant	
Barres de toit	
Trappe à carburant	
Elément de carrosserie	
Accessoire	
Traces de réparations	

ROUES

Roues Global

Vis antivol	OUI
Douille antivol	NON
Cache-écrou	
Cache-moyeu	

Roues AVANT

ROUES AVANT - Type de pneu	Été
ROUES AVANT - Type de freinage	FREINS À DISQUES
ROUES AVANT - Usure disques	50% restant
ROUES AVANT - Usure plaquettes	50% restant
ROUES AVANT - Taille des jantes	18" (250€)

Roue AVANT GAUCHE

Photo roue avant gauche






Photo mesure usure pneu avant gauche



Mesure usure pneu avant gauche	<4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	

Pneu avant gauche

USÉ (HORS TOLÉRANCE)



Jante avant gauche

Enjoliveur avant gauche

Pare-boue avant gauche

Roue AVANT DROITE

Photo roue avant droite




Photo mesure usure pneu avant droit



Mesure usure pneu avant droit	<4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu avant droit	USÉ (HORS TOLÉRANCE)



Jante avant droite	
Enjoliveur avant droit	
Pare-boue avant droit	

Roues ARRIERE

ROUES ARRIERE - Type de pneu	Été
ROUES ARRIERE - Type de freinage	FREINS À DISQUES
ROUES ARRIERE - Usure disques	50% restant
ROUES ARRIERE - Usure plaquettes	50% restant
ROUES ARRIERE - Taille des jantes	18" (250€)

Roue ARRIERE DROITE

Photo roue arrière droite




Photo mesure usure pneu arrière droit



Mesure usure pneu arrière droit	4MM

⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️

Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€

Pneu arrière droit

Jante arrière droite

Enjoliveur arrière droit

Pare-boue arrière droit

Roue ARRIERE GAUCHE

Photo roue arrière gauche





Photo mesure usure pneu arrière gauche



Mesure usure pneu arrière gauche

4MM

⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu arrière gauche	
Jante arrière gauche	
Enjoliveur arrière gauche	
Pare-boue arrière gauche	

Roue de secours

Photo roue de secours	
Roue de secours	NON ÉQUIPÉ
Roue de secours	NON ÉQUIPÉ
Pneu roue de secours	
Réparation roue (compresseur)	
Réparation roue (recharge)	
Réparation roue (kit complet)	
Kit sécurité (gilet + triangle)	PRÉSENT

INTÉRIEUR

Photos intérieur


Photo volant



Photo tableau d'instrument



Photo du siège AVG



⚠️ Dans le cas des véhicules ayant 2 coffres (véhicules électriques), faire la photo de chacun des 2 coffres ⚠️

Photo du coffre




Photo intérieur arrière




Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale





Photo du siège AVD



Intérieur avant

⚠️ Si plus de 2 éléments sont sales, noter "HABITACLE / SALE / NETTOYER" plutôt que de noter les éléments individuellement ⚠️

Volant

Combiné d'instrument

Rétroviseur central

Siège conducteur **DÉFAUT**



Siège passager

Ceinture

Tapis

Plafonnier

Tableau de bord

Comodo

Ecran central

Boite à gant

Allume cigare

⚠️ Si plus de 2 éléments sont sales, noter "HABITACLE / SALE / NETTOYER" plutôt que de noter les éléments individuellement ⚠️

Habitacle

Elément d'habitacle	

Intérieur arière

Ceinture	
Moquette	
Toile de pavillon	
Plancher de coffre	
Caisse arrière	
Panneau arrière	
Banquette arrière	

Coffre

Coffre	
Cache-bagage	
Plage arrière	
Véhicule électrique ou hybride rechargeable	NON
⚠️ ATTENTION, pour les câbles de recharge, bien vérifier ce qui est fourni de base dans la fiche mission pour facturer en fonction ⚠️	
Câble de recharge	
Nombre de câbles de recharge domestique	
Nombre de câbles de recharge rapide	
Photo des câbles de recharge	

EQUIPEMENTS

Moteur

Photo compartiment moteur



Niveau d'huile	NON VÉRIFIABLE
Niveau liquide de refroidissement	BAS
Niveau liquide de frein	NON VÉRIFIABLE
Etat de la courroie d'accessoires	BON
Insonorisant capot moteur	

Essai stationnement

Tableau de bord (voyants)	Voyant usure frein
Climatisation	ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Lave glace fonctionnel	FONCTIONNEL
Radar/caméra de recul	ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL