GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE






Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	14.10.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	50170 Kerpen, Hüttenstr. 130
Besichtigungsdatum	16.10.2026
Referenznummern	0031280159 - 0068311091

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	**DO-QT 1008**	**Fzg.-Ident.-Nummer**	**TMAJD8121SJ401825**
Fabrikat	Hyundai	**1. Zulassung**	26.08.2025
Typ	Tucson Trend Plug-In Hybrid 2WD	**Fahrzeugart**	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	**Farbe**	Abyss-Black - Mineraleffekt
Laufleistung abgelesen	66.744 km	**Sitzplätze**	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Aufbau**	SUV / Geländewagen, 5 Türer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	**nächste HU**	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	**Hubraum / Nennleistung**	1.598 ccm / 118 KW
Dauerleistung		**Max. Leistung**	185kW
Ladestecker		**Batteriekapazität**	

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/55 R 18 104V AS	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/55 R 18 104V AS	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R 18 104V AS	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R 18 104V AS	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 06.07.2026 bei km 46.630.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel und 2 Nebenschlüssel vorhanden.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Serienausstattung

- ✓ 6 Lautsprecher
- ✓ Airbag Beifahrerseite
- ✓ Airbag Fahrerseite
- ✓ Aktives Bremslicht (ESS)
- ✓ Akustikglas Türscheiben seitlich
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audio-Navigationssystem
- ✓ Audiosystem: Radio RDS
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Dachreling
- ✓ Dachspoiler
- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ Design-Paket
- ✓ Kühlergrill in dunkler Optik
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Tagfahrlicht LED in dunkler Optik
- ✓ Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- ✓ Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- ✓ Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- ✓ Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Frontscheibe Verbundglas
- ✓ Gepäck-/Laderaumleuchte LED
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- ✓ Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Hybrid 185 kW (Motor 1,6 Ltr. - 118 kW T-GDI)
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen hinten verstellbar
- ✓ Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen
- ✓ Leseleuchten vorn und hinten LED
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Modellpflege
- ✓ Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch (EPB)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand 2680 mm
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- ✓ Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer Voll-LED
- ✓ Abbiegelicht

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Serienausstattung

- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- ✓ Smart-Key
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ USB-Anschluss hinten (Typ C)
- ✓ Verglasung getönt
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- ✓ Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- ✓ Service-System: Remote Services (Blue Link)
- ✓ Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonderlackierung Engine Red Uni
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- ✓ USB-Anschluss (Typ C)
- ✓ USB-Anschluss Mittelkonsole
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	497,28 €	348,10 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	793,62 €	618,53 €
Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	696,78 €	535,00 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 13, Bild 14)	641,81 €	449,27 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	90,00 €	90,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 160,38 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**2.719,49 €**
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	**2.040,90 €**
Händlereinkaufspreis	**18.075,00 €**
Händlerverkaufspreis	**20.900,00 €**

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Ginster, Hans-Joachim

Der Sachverständige, 20.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage




Bild 5.



Bild 6.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren


Bild 18. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21. Motorhaube, Steinschlag, lackieren




Bild 22. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage




Bild 23. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 24.

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Trend Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 252 PS / 185 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	DO -QT 1008	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD8121SJ401825
Vertrags-Nummer:	68311091	Erstzulassung:	26.08.2025
Internes KZ:	15261054	Kilometer-Stand:	66744

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in HybridTrend Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 252 PS / 185 KW Elektrisch 6-

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt Polsterung: Sitzpolsterung in Stoff-/Leder-Kombi Sch Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**40.084,03**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Abyss Black Mineraleffekt	0,00
Mineraleffekt	588,24
Sitzpolsterung in Stoff-/Leder-Kombi Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**40.672,27**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**48.400,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	48.400,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Trend Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 252 PS / 185 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	185 / 252	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	24
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	186	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1825	zul. Gewicht (kg):	2350

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **68311091**
Amtliches Kennzeichen: DO -QT 1008

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Trend Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 252 PS / 185 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

---

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **68311091**
Amtliches Kennzeichen: DO -QT 1008

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Trend Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 252 PS / 185 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer