# INFORME DE INSPECCIÓN

| VEHÍCULO | 1193NJK / WBA48GK0308F93435 / 8F93435 |
|---|---|

## Datos vehículo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | BMW | Combustible: | ELECTRICO |
| Modelo: | 330E BERLINA G20 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | 330E BERLINA G20 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 28.603 |

## Controles específicos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

## Información neumáticos

| 1193NJK \| Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|
| DD | PIRELLI | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| DI | PIRELLI | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | PIRELLI | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| TI | PIRELLI | 225/45/18 | 95 | Y | - |

## Datos Inspección:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 14/09/2026 | RaC: | SIXT RENT A CAR |
| Comentarios: | cable de carga en el interior vehículo | | |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

## Daños no valorables:

| 1193NJK \| COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|---|---|---|
| . | . | . |

| 1193NJK \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. baliza | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 68,25 | 10,00 | 61,42 € |
| 2. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 29,48 | 10,00 | 26,53 € |
| 3. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | 2.75 h. | | | 0,00 | 462,96 | 40,00 | 383,65 € |
| 4. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 72,38 | 10,00 | 65,14 € |
| 5. Moldura sup luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 24,77 | 10,00 | 22,29 € |
| 6. Neumático dl iz - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.46 h. | | | 0,00 | 231,57 | 10,00 | 226,12 € |
| 7. Neumático dl dr - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.46 h. | | | 0,00 | 231,57 | 10,00 | 226,12 € |
| 8. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada | DESMONTAR Y MONTAR | | 1.09 h. | 1.33 h. | 5,63 | 0,00 | | 98,80 € |
| 9. Spoiler paragolpes tr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 1.42 h. | | 0,00 | 0,00 | | 54,67 € |
| 10. Carcasa retrovisor iz | Pintar Sustitución Combinada | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.17 h. | 0.17 h. | 0,72 | 0,00 | | 13,81 € |
| 11. Puerta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.20 h. | | 2.58 h. | 10,93 | 0,00 | | 117,96 € |
| 12. Puerta tr dr | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.20 h. | | 2.08 h. | 8,81 | 0,00 | | 96,59 € |
| 13. Spoiler paragolpes tr | - | REPARAR | | | | 0,00 | 0,00 | | 30,00 € |
| 14. Aleta tr iz c/estribo | Reparado Combinada | REPARAR | 0.40 h. | | 1.67 h. | 7,07 | 0,00 | | 86,76 € |
| 15. baliza | - | REPARAR | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 € |
| 16. Manilla exterior puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 17. Cejilla ext puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.50 h. | | 0,00 | 0,00 | | 19,25 € |
| 18. Manilla exterior puerta tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 19. Cejilla ext puerta tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.17 h. | | 0,00 | 0,00 | | 6,54 € |
| 20. Spoiler paragolpes tr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 21. Paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada | - | | | 1.67 h. | 7,07 | 0,00 | | 71,36 € |
| 22. Capó dl | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 5.58 h. | 23,63 | 0,00 | | 238,46 € |
| 23. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 24. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 25. Tapa dr paragolpes dl | - | Pintura plásticos pequeños | | | | 0,00 | 0,00 | | 19,25 € |
| 26. Tapa iz paragolpes dl | - | Pintura plásticos pequeños | | | | 0,00 | 0,00 | | 19,25 € |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

| 1193NJK \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Llanta rueda dl dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| 28. Llanta rueda tr dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| 29. Llanta rueda tr iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| 30. Puerta dl iz | - | SR Pintura | | | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 € |
| 31. Puerta tr iz | - | SR Pintura | | | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 € |
| 32. Llanta rueda dl iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA | | | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 € |
| **TOTAL INSPECCIÓN** | | | | | | | | **(IVA no incluido)** | **2673,21 €** |

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

| 1193NJK \| RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS |
|---|---|---|
| Total Mano de Obra Carrocero | 8,06 h. | 310,29 € |
| Total material pintura | - | 63,86 € |
| Total Mano de Obra Pintura | 15,08 h. | 580,56 € |
| Total Recambios | - | 869,99 € |
| Descuento recambios aplicado | - | 250,99 € |
| Total Faltantes | - | 0,00 € |
| Total Smart Repair | - | 848,50 € |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


1193 NJK


1193 NJK


1193 NJK


330e
1193 NJK





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 mph
0 km/h
1 km
0
1
9:30
10
Valores desde la carga
0.0 l/h
0.8 kWh/h
Total 28603 km •→| 3567.0 km
Power %
P
50
25
0
Tapa del maletero abierta.
READY
0
1

CHECK-CONTROL

Sin señal. 9:30

⚠ Puerta abierta.

⚠ Autonomía 1 km

⚠ Tapa del maletero abierta.

ℹ Comprobar la presión neum. cuando sea pos.

ℹ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

– OFF +

– OFF +


Capó abierto
Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Manual de instrucciones
Cerrar mensaje
OFF
OFF
RESUME
CANCEL
SET
SPORT
HYBRID
ELECTRIC
BACK
OPTION


Capó abierto
Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Manual de instrucciones
Cerrar mensaje
Sin señal.
9:30
OFF
OFF
MAX
REAR
MEDIA
HOME
MAP
BACK
OPTION
SPORT
HYBRID
ELECTRIC
AUTO.H






BMW
BMW

WBA48GK0308F93435






ConnectedDrive


Sin señal.
9:31
Ctra. Buzanca
C/ Alamo
Ca Buzanca
Buscar aquí
Ciempozuelos
OFF
578 m
100 m
Co. El Esparlar
OFF

inch/mm

5.29

OFF ON ZERO

Cintiurato

OFF
ON
ZERO
inch/mm

OFF
ON
ZERO
inch/mm

inch/mm

5.07

OFF ON ZERO


TR BMW 3110
6896072 03






Cinturato
PIRELLI
BMW


PIRELLI




PIRELLI
Manheim
BMW

Mannheim


Markham


Mahlein


Manheim
Cox Automotive


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim




Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Cinturato
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
225/45R18


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
CON AUTOMOTIVE


Manheim


Cinturato P7
Mannheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE
Cinturato P7


Manheim
Cox Automotive


Manheim

Mannheim