Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



AUDI Q4 E-Tron

AUDI Q4 e-tron 40 Geschlossen, 5-türig, Direktantrieb, 1-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WAUZZZFZ1PP072850**
Kilometerstand (km)	**91.562**
Erstzulassungsdatum	**16.08.2023**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**204 PS**
Leistung kW	**150 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Kieselgrau**
Interieurfarbe	**Stoff Schwarz-Silber**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11738452**	Besichtigt am	**05.11.2026 12:35:07**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 T	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	7,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 T	Winter	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	255/50 R 19 103 T	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	255/50 R 19 103 T	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	3,0 mm	Hankook	235/55 R 19 101 T	Sommer	Aluminium
-	-	3,0 mm	Hankook	235/55 R 19 101 T	Sommer	Aluminium
-	-	3,0 mm	Hankook	255/50 R 19 103 T	Sommer	Aluminium
-	-	3,0 mm	Hankook	255/50 R 19 103 T	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
2 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
3 | Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
4 | Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
5 | Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
6 | Alufelge vorne links	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
7 | Alufelge vorne rechts	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
8 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
9 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Gesamtes Fahrzeug	Keine Reparatur

SCHÄDEN


[Unclassified]




1 | Innenraum

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich






2 | Innenraum

Schadensart	**Verschmutzt**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Reinigen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





3 | Stoßfängerspoiler vorne rechts


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




4 | Stoßfängerzierblende vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







5 | Seitenwand hinten links

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







6 | Alufelge vorne links

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









7 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





8 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



9 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	**Geprüft**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer - mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn Seitenairbags vorn in die Sitzlehnen integriert. Mit Kopfairbagsystem: entfaltet sich vor der seitlichen Fensterfläche und kann so Front- und außen sitzende Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall schützen.	Akustisches Fahrzeug-Warnsystem Erzeugung eines Warntons Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer
Anhängevorrichtung	Anti-Blockier-System (ABS)	Audi connect Navi. u. Infotainment plus
Audi connect Notruf und Service im Falle eines schweren Unfalls wird ein automatischer Notruf an die Audi Notrufzentrale ausgelöst. Mit Hilfe der automatisch übermittelten Fahrzeuginformationen kann schnellstmöglich Hilfe organisiert werden. Auch bei einer Panne oder einem leichten Unfall steht mit dem Online-Pannenruf und dem Audi Schadenservice unmittelbar Hilfe bereit. Beinhaltet folgende Dienste: - gesetzlicher Notruf - Audi connect Notruf - Online-Pannenruf - Audi Schadenservice	Audi connect Remote & Control für MMI basis Die Dienste von Audi connect Remote & Control vernetzen das Fahrzeug mit dem Smartphone. Mit der myAudi App kann aus der Ferne auf das Fahrzeug zugegriffen werden, um z. B. den Ladevorgang oder die Standklimatisierung zu steuern. Audi connect Remote & Control für MMI basis beinhaltet folgende Dienste: - Fernsteuerung Laden - Fernsteuerung Klimatisieren	Audi pre sense front - erfasst innerhalb der Systemgrenzen mit Hilfe eines Frontradars den Bereich vor dem Fahrzeug und warn den Fahrer mit optischen und akustischen Signalen, um auf eine mögliche Gefahrensituation durch vorausfahrende oder stehend Fahrzeuge hinzuweisen - Die Fußgänger- und Radfahrererkenn registriert innerhalb der Systemgrenzen, wenn ein Fußgänger o Radfahrer sich auf der Fahrbahn bewegt oder diese kreuzt. Das System warnt daraufhin den Fahrer mit einem akustischen und optischen Signal
Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar - links asphärisch, rechts konvex - Gehäuse in Wagenfarbe lackiert - mit integriertem LED-Seitenblinker - inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen	Ausweichassistent und Abbiegeassistent Der Ausweichassistent kann dem Fahrer in einer als kritisch erkannten Ausweichsituation helfen, das Fahrzeug um ein Hindernis herumzulenken. Weicht der Fahrer dem Hindernis nach der Akutwarnung aktiv aus, so unterstützt ihn der Ausweichassistent durch gezieltes Abbremsen der Räder und Aufbringen eines geringen Lenkmoments bei der Korrektur des Lenkeinschlags.	Bordwerkzeug im Gepäckraum
Bremsleuchte, dritte in LED-Technik	Dachhimmel Stoff	Dachreling Aluminium
Dekoreinlage Haptiklack schwarz für Einleger in der Instrumententafel; Akzentflächen in der Instrumententafel und Spange in der Mittelkonsole in Effektlack silber; Haptiklack besteht zu ca. 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen.	Dplsp.-Lederl.,Mult.,Schalt. i.V. LH o P	Drehzahlmesser
Einparkhilfe hinten unterstützt das rückwärtige Einparken durch akustisches Anzeigen des Abstands zu einem erkannten Objekt hinter dem Fahrzeug Messung durch unauffällig in den Stoßfänger integrierte Ultraschallsensoren aktiv bei eingelegtem Rückwärtsgang	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)	Fahrwerk: Komfortfahrwerk mit ausgewogener Abstimmung, für sehr guten Fahrkomfort bei gleichzeitig guter Fahrdynamik
Fernlichtassistent	Fußmatten vorn und hinten aus Velours in Schwarz	Gepäckraumklap. elek. öffnend-schließend
Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer ermöglicht das individuelle Begrenzen der Maximalgeschwindigkeit ab 30 km/h, z. B. innerhalb geschlossener Ortschaften. Beim Erreichen des eingestellten Limits regelt das Fahrzeug sanft ab. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Die gesetzte Maximalgeschwindigkeit wird im Fahrerinformationssystem angezeigt. Die Begrenzung kann jederzeit per Kick-down aufgehoben werden.	Getriebe: 1-Gang Direktantrieb	Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung - LED-Dachmodul vorn/hinten - Kofferraumleuchte links - beleuchtetes Handschuhfach - Ablagefach Mittelkonsole vorn	Innenspiegel abblendbar	Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite, i-Size und To Tether auf den äußeren Fondsitze Normhalterung zur praktische Befestigung von i-Size- und ISOFIX-Kindersitzen; inklusive zusätzlicher Befestigungspunkte (Top Tether).
Klimaautomatik - regelt elektronisch die Lufttemperatur, -menge und -verteilung - sonnenstandsabhängige Regelung - automatische Umluftregelung - staub- und geruchsabscheidender Allergenfilter - separate Defrostertaste zur schnelleren Enteisung der Front- und Seitenscheiben	Komfort-Standklimatisierung Die Komfort-Standklimatisierung kühlt oder erwärmt den Innenraum vor Fahrtantritt auf die gewünschte Temperatur. So wird schon beim Einsteigen in das Fahrzeug ein sehr hoher Klimakomfort erreicht. Wenn weitere optionale Ausstattungen wie Sitzheizung und -lüftung bzw. Glasflächenheizung gewählt wurden, können diese auch vor Fahrtantritt mit aktiviert werden.Die Funktionen sind komfortabel über MMI touch im Fahrzeug programmier- und aktivierbar sowie auch komfortabel über myAudi App einschaltbar	Komfortmittelarmlehne vorn - in der Neigung einstellbar und in Längsrichtung verschiebbar
Kopfstützen (5) - vorn und hinten in der Höhe einstellbar	Lackierung: Uni	Ladedose Combo 2 (EU) Ladezugang zur Hochvoltbatterie mit Combined Charging System Typ 2 (CCS 2), also einem kombinierten AC- und DC-Ladezugang. Der DC-Ladezugang ermöglicht High Power Charging. - Ladezugang über AC (Mode und Mode 3) - Ladezugang über DC-Ladesäulen (Mode 4)
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden Ladekabel zum Laden an öffentlichen AC-Ladesäulen (Typ 2). Das Kabel verbindet die Ladesäule mit dem AC-Ladezugang des Fahrzeugs. Dabei kann pro Phase eine Stromstärke von bis zu 32 A übertragen werden.	LED-Heckleuchten Blink-, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Heckkennzeichenleuchten in LED-Technologie	LED-Scheinwerfer - Tagfahrlicht - Abblendlicht - Fernlicht - Positionslicht - Blinklicht -Touristenlicht (Einstellbarkeit des Lichtbilds für Rechts- oder Linksverkehr) - Leuchtweitenregulier (automatischer Ausgleich des Fahrzeugbeladungszustandes)
Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit Multifunktionstasten mit Touchbedienung ausgestattet. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar.	Licht- und Regensensor	Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Navigation: MMI Navigation pro	On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC) Der Audi e-tron kann serienmäßig mit bis zu 11 kW maximaler Wechselstrom (AC)-	Paket: Advanced

	Ladeleistung geladen werden. Das ins Fahrzeug integrierte On-board-Ladegerät legt die auf 11 kW begrenzte AC-Ladeleistung fest. Der AC/DC-Wandler konvertiert während des Ladevorgangs Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC), um die Hochvoltbatterie zu laden.	
Paket: Assistenzpaket advanced	Paket: Glanzpaket horizontale Fensterzierleisten in eloxiertem Aluminium	Paket: Klimatisierungspaket
Paket: Komfortpaket	Paket: Sicherheitspaket plus	Panorama-Glasdach
Polster: Stoff Index	Rad: LM im 5-W-Speichen-Aero.graphitgr.	Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige - optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern - Anzeige im Fahrerinformationssystem
Rad: Stahlräder 8,0 J x 19" mit Reifen 235/55 / 255/50 R 19 - inkl Radvollblende	Radio: MMI Radio -hochauflösendes 10,1-Zoll-Farbdisplay inkl. MMI touch-Bedienung - digitales Kombiinstrument 10,25 Zoll - Audi music interface mit 2 USB-C-Anschlüssen - Bluetooth-Schnittstelle (Freisprechen und Audiostreaming) - 4 Passivlautsprecher - AM-/FM-Phasendiversity - 1 × USB-Typ-A-Schnittstelle zum Laden externer Geräte - DAB+ - geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung - Sprachdialogsystem mit Natürlichsprachlichkeit zur Steuerung von Infotainment- und Fahrzeugfunktionen - WLAN-Hardware	Radiozubehör: Audi sound system
Rückfahrkamera	Servolenkung	Sitze: Normalsitze vorn mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung, Kopfstützenhöhe sowie Gurthöhe
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar teilbar, im Verhältnis 40 : 60 oder vollständig umklappbar	Sitze: Vordesitze manuell einstellbar	Sitzheizung vorn
Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h	Steckdose 12 Volt - 12 Volt-Bordspannungssteckdose und 2 x USB-C-Anschlüsse zum Aufladen von Geräten	Verbandmaterial mit Warndreieck - Warndreieck - Verbandmater - 2 Warnwesten
Verglasung: Privacy-Verglasung	Wärmeschutzverglasung grün - grün getönt - für Heckscheibe, Tür- und Seitenscheiben - Heckscheibe beheizbar, mit Zeitschaltung	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



