DEKRA-Nr: 0231 / 057528 / 2026 / B081554000769 vom 14.10.2026




DEKRA Automobil GmbH
Manchinger Str. 164, 85053 Ingolstadt

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ingolstadt
Manchinger Str. 164
85053 Ingolstadt
Telefon 0841 / 96418-0
Fax 0841 / 96418-19
E-Mail ingolstadt.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Paul Lindermayr
Tel. direkt 0841 96418-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen **M AD1559E** **FIN** **W1KAH5EB1RF132396**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210004885
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	29.09.2026
Besichtigung	13.10.2026, 13:30 Uhr, durch Herrn Paul Lindermayr bei Firma ARS Altmann Wolnzach, Feierabendmühle 2, 85283 Wolnzach ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	13.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 96819083 Auftragsnummer 31271244 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.411,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.185,71 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-830,20 EUR
	ohne MwSt.	-697,65 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 500 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.
Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.09.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	C T-Modell (BM 206)(03.2021->) / C 300 e T Avantgarde (EURO 6d)
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH5EB1RF132396	HSN / TSN	/
DAT €uropa-Code®	015701072540001	DAT Marktindex	DE00A 6449
Km-Stand abgelesen	122485	Energiequelle / Kraftstoff	Unbekannt
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic / 831	Polster / Farbe	Leder / Beige

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4+ RG	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Michelin / Primacy 4+ RG	S /O	5 mm
2 links	245 / 45 R 17 99 Y	Michelin / Primacy 4+ RG	S /O	3 mm
rechts	245 / 45 R 17 99 Y	Michelin / Primacy 4+ RG	S /O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
255 / 40 R 18 99 V	Continental / WinterContact TS 830 P MO FR	W /O	4 mm
255 / 40 R 18 99 V	Continental / WinterContact TS 830 P MO FR	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Paket USB, Avantgarde Interieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Digitales Instrumenten-Display, Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn (doppelt), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, LM-Felgen vorn/hinten: 7x17 / 8x17 (5-Speichen), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole schwarz hochglänzend, Mittenairbag vorn, Motor 2,0 Ltr. - 150 kW (System: 230 kW) CGI Hybrid, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Paket, Reifen vorn/hinten: 225/50 R17 ..W / 245/45 R17 ..W, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenschweller Wagenfarbe, Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, Service-System: MBUX Navigation Premium, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Sitzheizung vorn, Smartphone integriert, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Tempomat, Vorrüstung car sharing, WSS Kategorie: Hybrid, Zentral-Display (OLED), Änderung Ausstattungs-Niveau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
73226	Aufladesystem Gleichstrom (DC)
4752	Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
22513	Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
25204	Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
25889	Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
28011	Innenhimmel schwarz
32102	Komfortsitze vorn
73214	Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
4198	Laderaum-Paket
11000	Metallic-Lackierung
24973	Multimediasystem MBUX Entertainment
29503	Sitzheizung hinten
24205	Sound-System
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 2.848 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Reifenfüllflasche leer, erneuern	37,82	45	100	-37,82	-45,00
2. Winterradsatz Felge vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 9)	126,05	150	100	-126,05	-150,00
3. Motorhaube mehrfach eingedellt, drücken (Bild 11, 12)	134,45	160	100	-134,45	-160,00
4. Tür hinten rechts verformt, instandsetzen (Bild 13, 14, 15)	888,00	1.056	45	-399,33	-475,20
Gesamt	**1.186,32**	**1.411**		**-697,65**	**-830,20**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Sommerfelge vorne links zerkratzt, (Bild 8)
Stoßfänger hinten zerkratzt, (Bild 10)
Seitenwand rechts eingedellt, (Bild 16)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Paul Lindermayr

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Glanzgedrehte Sommerfelge vorne links zerkratzt



Bild 9 : Winterradsatz Felge vorne rechts verschrammt




Bild 10 : Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 11 : Motorhaube mehrfach eingedellt



Bild 12 : Motorhaube mehrfach eingedellt




Bild 13 : Tür hinten rechts verformt




Bild 14 : Tür hinten rechts verformt




Bild 15 : Tür hinten rechts verformt




Bild 16 : Seitenwand rechts eingedellt

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	M -AD 1559E	Fahrgestell-Nummer:	W1KAH5EB1RF132396
Vertrags-Nummer:	96819083	Erstzulassung:	12.09.2023
Internes KZ:	15082995	Kilometer-Stand:	122483

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi 5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Graphitgrau Metallic Polsterung: Ledernachbildung ARTICO macchiatobeige/schwarz Typ/Motortyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**53.635,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Advanced Soundsystem	460,00
Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung	975,00
Avantgarde Advanced Plus	1.360,00
Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden) 55 kW	500,00
Head-up Display	990,00
Lackierung Metallic	810,00
Ledernachbildung ARTICO macchiatobeige / schwarz	600,00
MBUX Entertainment	0,00
Sitzheizung im Fond	350,00
Winter-Paket	360,00
Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas	120,00
Zierelemente Metallstruktur	340,00
graphitgrau metallic	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**60.500,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**71.995,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	71.995,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	1999
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	17
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	240	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,200
Leergewicht (kg):	2120	zul. Gewicht (kg):	2655

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **96819083**
Amtliches Kennzeichen: M -AD 1559E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
22.05.2025	9059952023	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **96819083**
Amtliches Kennzeichen: M -AD 1559E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 e T Autom. Kombi5-türig 1999 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer