MACADAM

Hyundai Ioniq 5 '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Hyundai**

Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Ioniq 5 '21 BEV**
Chassisnummer:**KMHKR81CPNU003467**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**225 kW**
Versie:**IONIQ 5 73kWh Project 45 AWD**
1ste tenaamstelling**29-07-2021**
Kilometerstand:**157606 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	7
Interieur	1
Links	4
Rechts	4
Voorzijde	1

Commerciële foto's






















0 km/h
Info Rit
0.0 km
0:00 h:m
Klaar om te gaan rijden
READY


IONIQ 5


KMHKR81CPNU003467
















Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**
Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Buitenspiegel R compleet
Gebroken
Vervangen
Rechts








Bumper A
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde







Bumper A R hoek
Deuk(en) en kras(sen)
Vervangen en spuiten
Achterzijde







Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde







C/D-stijl L bekleding binnen
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde





Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur





Knipperlicht V R
Gebroken
Vervangen
Rechts





Kofferbak L bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde





Kofferbak R bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde





Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde






Kofferklep spoiler
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Scherm A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links







Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links






Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
255/45/20/105/Y
Hankook
6,2 mm
Voor Rechts
Zomer
255/45/20/105/Y
Hankook
6,5 mm
Achter Links
Zomer
255/45/20/105/Y
Hankook
5,5 mm
Achter Rechts
Zomer
255/45/20/105/Y
Hankook
5,5 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.