5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4722*
zu 6: min. 1890*
zu 7: min. 1629*
zu 30.1: min. 1620*
zu 30.2: min. 1638*
zu 35: A1/A2
235/55 R19 105H XL M+S, 8Jx19 ET32.5; A1/A2 235/55 R19 105W
XL, 8Jx19 ET32.5; A1/A2 235/55 R19 105Y XL, 8Jx19 ET32.5;
A1/A2 235/60 R18 103H M+S, 8Jx18 ET32.5; A1/A2 235/60 R18
103W, 8Jx18 ET32.5; A1/A2 255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20
ET34.5*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: -
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security -
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update -

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BJX	00133	0

Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

0321704984

9454413 - **GY557840**

0 1 - 2 -

046CC0168530
www.PS-Team.de

Mercedes-B

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CGLC Variante: 8604T1 Version: CZAB050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLC 220 d 4MATIC

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_8401-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-254_654M_1-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DH
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0145-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-254_654M_21B1-W1K-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1NKM0FB6RU048851
0.11. Herstellungsdatum: 27.11.2023

mit dem in der am 19.07.2023 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00186*04 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	27.11.2023
(Ort)	(Datum)
ppa.	i.V.
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2(A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2888 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4751 mm 6. Breite: 1938 mm 7. Höhe: 1658 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2000 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2043 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2550 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1215 kg 2 1350 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5150 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2500 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654820

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1993 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E (0010)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 145,00 kW bei 3600 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 17,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 10,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.823

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 219 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1628 mm 2 1642 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	235/60 R18 103 W	8Jx18 ET32.5	Klasse A	C1
Achse 2:	235/60 R18 103 W	8Jx18 ET32.5	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 2700 min⁻¹ Standgeräusch: 71,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2116 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.595 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 129.8 N 47.1.3.0.f1 0.283 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03596 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	33,7	-	-	mg/km
NO_x	11,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,02	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$4,43 * 10^7$	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	16,5	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	179 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Mittel:	138 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Hoch:	118 g/km	4.5 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	139 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	138 g/km	5.2 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz




Bild 13 : Blende innen rechts, Kratzer




Bild 14 : Blende innen rechts, Kratzer




Bild 15 : Blende innen rechts, Kratzer




Bild 16 : Blende innen rechts, Kratzer




Bild 17 : Inspektionsnachweise prüfen



Bild 18 : Inspektionsnachweise prüfen



Bild 19 : Reifen vorne, in Kürze außen verschlissen, für Weitervermarktung ersetzen




Bild 20 : Stoßfänger vorne links, Kratzer



Bild 21 : Spiegelblinker rechts, Kratzer



Bild 22 : erhöhte Lackschicht rechtsseitig

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	438853
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLC-Class
Variante	DE - SUV5 GLC 220 d EU6d, 4Matic Avantgarde, 2022 - 2024 GLC 220 D MHEV
Listenpreis	59.015,00
VIN	W1NKM0FB6RU048851
Erstzulassungsdatum	1.1.2024
Kennzeichen	F DD9996

Schadensfälle der int. Belegnummer: 438853 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025116422	03.11.2025	| Beifahrerseite Tür vorne	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0297 / 0100033090 / 2026 / B085029000319 vom 28.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Türen rechts*
Lt. nutzer wurden hier Kratzer beseitigt.
Es liegen keine Unterlagen hinsichtlich der Art, des Umfangs und der Reparaturkosten des Vorschadens vor. Es wird dringend empfohlen, dass der Auftraggeber entsprechende Informationen zum Vorschaden einholt, um bei einer eventuellen Weitervermarktung des Fahrzeugs eine lückenlose und nachvollziehbare Reparaturhistorie vorweisen zu können.

Ein Servicenachweis liegt nur digital vor und wurde nicht zur Überprüfung vorgelegt.

Die letzte Servicemaßnahme wurde dem Ölzettel entnommen. Ob eine vollständige Wartungshistorie vorliegt, oder ggf. ein Minderwert aufgrund einer nicht durchgeführten Servicemaßnahme gerechtfertigt wäre ist vom Auftraggeber zu klären.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.01.2024	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	GLC 220 d 4Matic 9G-TRONIC Avantgarde Advanced	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1NKM0FB6RU048851
HSN / TSN	2222 / BJX	Schlüssel-Nr.	40380193
Km-Stand abgelesen	50243	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Felgen	Leichtmetall
Farbe	SCHWARZ - UNILACK / Uni		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 60 R 18 103 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S /O	5 mm
	rechts	235 / 60 R 18 103 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S /O	5 mm
2	links	235 / 60 R 18 103 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S /O	5 mm
	rechts	235 / 60 R 18 103 W	Continental / EcoContact 6Q MO	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.02.2029			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, AVANTGARDE Exterieur, AVANTGARDE Interieur, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Basisdienste, Dachreling glanzeloxiertes Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dynamischer Frontstoßfänger mit optischem Unterschutz, EASY-PACK Heckklappe, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerdisplay, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe Wisch/Wasch-Anlage, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel in Schwarz mit Kontrastziernaht, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kühlerverkleidung mit integriertem Mercedes Stern, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Innenraumlicht, Paket: Kofferraumkomfort-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO / Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: MBUX Multimediasystem, Reifendruckverlustwarnung, Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design schwarz lackiert, Räder: Sommerreifen, Räderzubehör: TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas, Zentraldisplay, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
P53	ENERGIZING AIR CONTROL Lackierung: Sonderlackierung Uni
794	Mittelkonsole Rautenoptik silbergrau
P20	Paket: Fahrassistenz-Paket Plus
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach
U40	Trennnetz
513	Verkehrszeichen-Assistent
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Blende innen rechts, Kratzer, erneuern (Bild 13, 14, 15, 16)
2. Inspektionsnachweise prüfen, (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Reifen vorne, in Kürze außen verschlissen, für Weitervermarktung ersetzen, (Bild 19)
Stoßfänger vorne links, Kratzer, polieren (Bild 20)
Spiegelblinker rechts, Kratzer, (Bild 21)