
Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DTZ914 (chassisnr: VXKFCYHZLP1039032) — Aanbieder: Leasemaatschappij







AANLOOPWAGEN OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.5 TURBO D START/STOP

Km-stand	154643 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1470 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	273 cm
Schakeling	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	26-06-2023	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	126 g/km		

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✔ Hoofdsleutel
- ✔ Reservesleutel
- ✔ Instructieboekje
- ✔ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✔ Hoedenplank/rolhoes
- ✔ Afleveringskit Fleet
- ✔ Achteruitrijcamera
- ✔ Donker getinte ruiten achteraan
- ✔ All season banden 205/55 R16 94V
- ✔ Multimedia Navi Pro
- ✔ Arktis White gloss

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	5 mm	All weather	205/55 R16
RV	5 mm	All weather	205/55 R16
LA	5 mm	All weather	205/55 R16
RA	5 mm	All weather	205/55 R16

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumperhoek rechtsachter en deukje in kofferdeksle rechtsmidden
Omschrijving:
Verfschade en deukje
Gegeven oplossing:
Herstellen





Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen met verfschade




Deel:
Stickers verwijderen




Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuk midden




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.