INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5422NKL / WBA51GL080FW21486 / FW21486

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.209

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5422NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	07/09/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

5422NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5422NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	462,96	40,00	383,65 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
5. Neumático dl iz - HANKOOK S1 HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	231,57	10,00	227,66 €
6. Llanta rueda dl dr	-	REEMPLAZAR	0.58 h.			0,00	489,97	10,00	463,30 €
7. Jgo alfombras dl piso - GOMA - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	78,55	10,00	70,69 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		118,05 €
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		141,05 €
10. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		4.00 h.	16,94	0,00		186,34 €
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59 €
13. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
15. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
17. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
18. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.08 h.	4,57	0,00		46,15 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
22. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
24. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN							**(IVA no incluido)**		**2268,05 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5422NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,62 h.	331,83 €
Total material pintura	-	42,64 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

5422NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	10,07 h.	387,69 €
Total Recambios	-	1105,89 €
Descuento recambios aplicado	-	277,20 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	400,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


5422 NKL


5422 NKL


5422 NKL


330e
5422 NKL





Values since Individual

2.3 l/h

-0.5 kWh/h

Total 20209 km •→| 6757.2 km



Door open.

0 km/h

km/h

253 km

10:52

P

+21.0 °C

CHECK CONTROL

UNIKA FM 10:52

Bonnet open.

Door open.

Tailgate open.

Tailgate open. Please close.

A/C LOW


A/C LOW


CHECK CONTROL
Door open.
Door open.
Tailgate open.
Tailgate open. Please close.


CHECK CONTROL
UNIKA FM
10:53
Door open.
Door open.
Tailgate open.
Tailgate open. Please close.
LOW
LOW
MAX
REAR




BMW
BMW


WBA51GL080FW21486


BMW
AUTOMATIC



ConnectedDrive


UNIKA FM
10:54
C/ Laurel
C/ Perú
Avd.d.l. Hispanidad
C/ del Cedro
C/ del Olmo
Avd.de Madrid
C/ Estrellas
P. I. Borreguno
Ctra. Buzanco
C/ de las Moreras
P. I. Camporrosso Sur
Search here
Ciempozuelos
602 m
100 m
MAX A/C LOW
MAX A/C LOW


inch/mm
5.75
OFF
ON
ZERO


inch/mm
5.52
OFF
ON
ZERO

OFF
ON
ZERO
inch/mm
560

OFF
ON
ZERO
inch/mm
123








ST-S


MICHELIN
PILOT SPORT
225/45 R 18
BMW


255/40 R 18
MICHELIN
PILOT SPORT
BMW


MICHELIN
PILOT SPORT S
BMW


MICHELIN
225/45 R 18
BMW
M




Manheim


Manheim


Manheim
225/45 R 18


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


BMW
Mannheim


Manheim
SAINT-GOBAIN
SEKURIT
43R - 01348


Manheim
BMW


MADE IN SPAIN
Manheim
BMW


Manheim

Mannheim


Manheim

