TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 23.09.2026
Protokollnummer: 48001141
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir

VR3UHZKXZNT027702

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	57.096 km
Hersteller	Peugeot	**Restlauf bis Service**	19.700 km
Typ/Modell	208	**HU (Bericht lag vor)**	09/2028
Vehicle Identification number	VR3UHZKXZNT027702	**Leistung**	57 kW
Erstzulassung	16.05.2022	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	05/2026, 51.886 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Reifen vorn - Abrieb - erneuern
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n)
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Motorhaube, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91V	Bridgestone	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91V	Bridgestone	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 23.09.2026
Protokollnummer: 48001141
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	208	**Laufleistung (abgelesen)**	57.096 km
Vehicle Identification number	VR3UHZKXZNT027702	**Erstzulassung**	16.05.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**48001141**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN




Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**48001141**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss


Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**48001141**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn - Abrieb - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**48001141**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn - Abrieb - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn - Abrieb - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn - Abrieb - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn - Abrieb - erneuern




Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**48001141**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Motorhaube, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Motorhaube, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Motorhaube, Seitenwand rechts

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Laurent DOUART, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1.	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers)	: **PEUGEOT**
0.2.	Typ	: **U**
	Variante	: **H**
	Version	: **ZKXZ-J0C000**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **208**
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	(...) Kennung der Interpolationsfamilie	: IP-ZKX___REDU5766-VR3-0
0.2.3.2.	(...) Kennung der ATCT-Familie	: -
0.2.3.3.	(...) Kennung der PEMS-Familie	: -
0.2.3.4.	(...) Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP_REDU5760-VR3-0
0.2.3.5.	(...) Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.	(...) Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.	(...) Kennung der Verdunstungsprüffamilie	: -
0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers : **PSA AUTOMOBILES SA - 2-10 bld de l'Europe, 78300 Poissy, Frankreich**	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : **an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend**	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **im Motorraum**	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) : - -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VR3UHZKXZNT027702**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **08/03/2022**

mit dem in der am **14/01/2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris, den 08/03/2022

Monsieur Laurent DOUART
Car Flow Manager

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 11/03/2022

A. PUELS
PEUGEOT DEUTSCHLAND
Homologation
D - 65423 Rüsselsheim

K-Nr.: 76845
GA853392

	Allgemeine Bauweisemerkmale		
1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 -
3.1.	Das Fahrzeug nicht automatisiert		-
	Hauptabmessungen		
4.	Radstand	:	2540 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2540 mm
5.	Länge	:	4055 mm
6.	Breite	:	1745 mm
7.	Höhe	:	1435 mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1530 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1546 kg
16.1.	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand	:	1910 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	965 kg
		2.:	960 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	- kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	- kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	- kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	- kg
	Antriebsmaschine		
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	:	ZK01
22.	Arbeitsverfahren :		--Takt / -
23.	Reiner Elektroantrieb	:	ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs :		-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	:	- -
25.	Hubraum	:	- cm³
26.	Kraftstoff:		-
26.1.			-

27.	Maximale Leistung		
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	:	100 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	:	57 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	:	automatisch
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	:	0.2208
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes		

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.1151	0	0	0	0	0	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	:	150 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.:	1500 mm
		2.:	1500 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen

1.:	195/55 R16 91H	- 6.5J16ET32	- C1 A
2.:	195/55 R16 91H	- 6.5J16ET32	- C1 A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	:	schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	:	4;2 links, 2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	:	5
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	:	-

Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. GA853392
zu Kennzeichen KN L3652 am 16.05.2022 durch die
Zulassungsbehörde des LANDKREISES KONSTANZ zugelassen

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) (**) (Höchst- und Mindestwert)

www.PS-Team.de
046CC0124480

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : - dB(A) bei der Motordrehzahl : - U/min - Fahrgeräusch : 65 dB(A)
47. Abgasnorm : - **AX**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1616 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 72.3 N
47.1.3.1. f1 : 0.758 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.02564 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AX**

1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
	-	-	-	-	-	-	-	- x10 11

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß VO (EU) 2017/1151

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	Gewichtet, kombiniert
	CO2-Emissionen	g/km					0	
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km						

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

Stromverbrauch	155	Wh/km
Elektrische Reichweite	362	km
Elektrische Reichweite innerorts	512	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	195/55 R16 84P 6.50J16 ET32	-	-	-	-	-	-		
A2	195/55 R16 84P 6.50J16 ET32	-	-	-	-	-	-		

Modèle déposé Securidoc

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	474852
Hersteller	Peugeot
Model	208
Variante	Allure e-208 50 kWh
Listenpreis	15.126,05
VIN	VR3UHZKXZNT027702
Erstzulassungsdatum	16.5.2022
Kennzeichen	RS-MK 606E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4632203 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117489	06.12.2023	| Stoßfänger hinten	4.047,54
2025100725	10.01.2025	| Beifahrerseite Seitenschweller| Beifahrerseite Tür vorne	4.450,39
2025100330	07.12.2024	| Fahrerseite Außenspiegel| Fahrerseite Kotflügel vorne	2.917,86
2026107728	29.04.2026	| Stoßfänger hinten links	4.423,86

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn