046CC0189096
www PS-Team de

HYUNDAI

COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o skladnosti
Certificado de Conformidad

Part 1

The undersigned — M. KNOPIK, GENERAL MANAGER

hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):	Hyundai
0.2. Type:	PDE
- Variant:	BEP91
- Version:	D71FZ1
0.2.1. Commercial name(s):	i 30
0.2.2.1. Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
Final Vehicle actual mass :	-
Final Vehicle technically permissible maximum laden mass (in kg) :	-
Frontal area for final vehicle (in cm²) :	-
Rolling resistance (kg/t) :	-
Cross-sectional area of air entrance of the front grille (in cm²) :	-
0.2.3. Identifiers	
0.2.3.1. Interpolation family's identifier:	IP-0502825-TMA
0.2.3.2. ATCT family's identifier:	AT-050628-TMA
0.2.3.3. PEMS family's identifier:	05-HMM-20-1
0.2.3.4. Roadload family's identifier:	RL-050629-TMA
0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier:	-
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:	N/A
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:	EV-000003-TMA
0.4. Vehicle category:	M1

0.5. Company name and address of manufacturer:
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.,Prumyslova zona Nosovice,Hyundai 700/1,73951 Nizni Lhoty,CZ

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
On the left hand B-post, bonded
Location of the vehicle identification number:
Under the right front seat

0.9. Name and address of the manufacturer's representative:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH; Hyundai Platz, 65428 Rüsselsheim, Germany

0.10. Vehicle identification number: TMAH181D2SJ183368

0.11. Date of manufacture of the vehicle: 14.02.2025
conforms in all respects to the type described in approval
approval e5*2007/46*1075*14
issued on 09.04.2024
and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric
units for the speedometer and metric units for the odometer

Place , Date and Signature: HMC, Issue Date 29.04.2025

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles: 2 and wheels 4
3. Powered axles (number, position, interconnection): 1, Front
3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase:	2650 mm
4.1. Axle spacing:	1-2: 2650 mm 2-3: mm 3-4: mm
5. Length:	4585 mm
6. Width:	1795 mm
7. Height:	1463 mm

Masses

13. Mass in running order:	1461 kg
13.2. Actual mass of the vehicle:	1490 kg
16. Technically permissible maximum masses	
16.1. Technically permissible maximum laden mass:	1900 kg

e: 1. 1050 kg 2. 960 kg
/ the combination: 3110 kg
maximum towable mass in case of:
18.1. Drawbar trailer: - kg
18.3. Centre-axle trailer: 1210 kg
18.4. Unbraked trailer: 610 kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: 80 kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine:	Hyundai or Kia
21. Engine code as marked on the engine:	G4LK
22. Working principle:	Positive ignition / 4-stroke
23. Pure electric:	no
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle:	NOVC-HEV
24. Number and arrangement of cylinders:	4; Inline
25. Engine capacity:	1482 cm3
26. Fuel:	Hybrid Petrol/Electric
26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel:	Mono fuel
26.2. (Dual-fuel only)	
27. Maximum power	
27.1. Maximum net power: (internal combustion engine) :	103,00 kW at 5500min-1
27.3. Maximum net power:	12.20 kW (electric motor)
27.4. Maximum 30 minutes power:	7.94 kW (electric motor)

28. Gearbox (type): Automatic
28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Final drive ratio: -
28.1.2. Final drive ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

Maximum speed

29. Maximum speed: 197 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1555 mm 2. 1563 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination:
Axle1 : 225/40ZR18 92Y 7.5Jx18/ET55 / D/C1
Axle2 : 225/40ZR18 92Y 7.5Jx18/ET55 / D/C1

HM311662

5492959

Brakes

36. Trailer brake connections -

Bodywork

38. Code for bodywork: AC(station wagon)
40. Colour of vehicle: black
41. Number and configuration of doors: 5; 2 left, 2 right, 1 rear
42. Number of seating positions (including the driver): 5
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -
42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

Environmental performances

46. Sound level
- Stationary: 76,00 dB(A) at engine speed : 3750 min-1
- Drive-by: 68,00 dB(A)

47. Exhaust emission level: Euro 6 EA
47.1. Parameters for emission testing of Vind
47.1.1. Test mass, kg: 1564
47.1.2. Frontal area, m2: 2.26
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm2: -
47.1.3. Road load coefficients
47.1.3.0. f0, N: 171.3
47.1.3.1. f1, N/(km/h): 0.621
47.1.3.2. f2, N/(km/h) 2: 0.03338
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (fdsc): -
47.2.3. Capped speed: no
48. Exhaust emissions:
EC715/2007*2023/443EA

1.2. Test procedure: Type I (WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO:	213,75 mg/km
THC:	18,46 mg/km
NMHC :	13.78 mg/km
NOx:	40,48 mg/km
THC+NOx:	- mg/km
NH3 :	-
Particulates (mass) :	0,120 mg/km
Particles (number) :	0.16E + 11

2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)

CO:	- mg/km
NOx:	- mg/km
NMHC :	- mg/km
THC :	- mg/km
CH4 :	- mg/km
CH3 :	- mg/km
Particulates (mass) :	- mg/km
Particles (number) :	-

48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)

48.2. Declared maximum RDE values

	Complete RDE trip:	Urban RDE trip:
NOx:	60mg/km	60 mg/km
Particles (number) :	6E+11	6E+11

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains, except OVC electric vehicles

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumption	Electric consumption (ECAC)
Low:	188 g/km	8.3 l/100 km	- Wh/km
Medium:	136 g/km	6 l/100 km	- Wh/km
High:	121 g/km	5.3 l/100 km	- Wh/km
Extra High	151 g/km	6.7 l/100 km	- Wh/km
Combined:	144 g/km	6.3 l/100 km	- Wh/km

2. Electric range of pure electric vehicles

Electric range	- km
Electric range city	- km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): -

3.1. General code of the -

3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.2. WLTP savings: - g/km

4. OVC hybrid electric vehicles

WLTP values	Charge Sustaining		Electric consumption (EC)
	CO2 emissions	Fuel consumption	
Low :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
Medium :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
High :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
Extra High :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km
City :			- Wh/km
Combined :	- g/km	- l/100 km	- Wh/km

WLTP values	Charge depleting	
	CO2 emissions	Fuel consumption
Combined :	- g/km	- l/100 km

Weighted	CO2 emissions	Fuel consumption	Electric consumption (ECAC)
Combined Value:	- g/km	- l/100 km	- Wh/km

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Equivalent All Electric Range (EAER)	- km
Equivalent All Electric Range city (EAER city)	- km
All Electric Range (AER) :	- km
All Electric Range city (AER city) :	- km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:
52. Remarks:
7:1473*13:1461*35:225/40ZR18 92Y,LM-Rad 7.5Jx18/ET55*Vehicle equipped with a 24 GHz short-range radar equipment(Narrow b and only)*

54. Vehicle fitted with:
TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCALL

55. Vehicle Certified in accordance with UN Regulation No.155: YES

56. Vehicle Certified in accordance with UN Regulation No.156: YES

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6543095
Hersteller	Hyundai
Model	i30
Variante	N Line 1.5 T-GDI 48V MHEV
Listenpreis	29.621,85
VIN	TMAH181D2SJ183368
Erstzulassungsdatum	12.9.2025
Kennzeichen	M-IG 1534

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6543095 27.09.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026113582	26.06.2026	| Fahrzeug rundherum beschädigt| Motorhaube	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0115 / 0100061101 / 2026 / B082311001159 vom 26.08.2026

Duplikat

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	26.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.09.2025	Letzte Zulassung	12.09.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	i30 cw (PD)(01.2017->) / i30 1.5 T-GDI N Line Mild-Hybrid (EURO 6e)(OPF)	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAH181D2S1183368	HSN / TSN	1349 / AHA
DAT €uropa-Code®	013450521000009	DAT Marktindex	DE006 9999
Km-Stand abgelesen	19542	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	1482
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Duplikat

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S /O	7 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S /O	7 mm
2	links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S /O	7 mm
	rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2030			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel schwarz glänzend, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Doppelendrohr Auspuffanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe wärmedämmend, Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill mit Chromrand, LM-Felgen 7,5x18 (N-Line), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad (Sport/Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchten vorn und hinten LED, Mild-Hybrid 103 kW (Motor 1,5 Ltr. - 103 kW T-GDI), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Modellpflege (2), Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Leder mit Metall-Applikationen, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt, Service-System: Online Update OTA (Over The Air), Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Engine Red Uni, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, USB-Anschluss (Typ C), USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss hinten (Typ C), Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Duplikat

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 04.05.2026 bei Kilometerstand 14.914

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Leichtmetallfelge vorne rechts
   verkratzt, erneuern (Bild 15, 16)
2. Leichtmetallfelge hinten rechts
   verkratzt, erneuern (Bild 17, 18)
3. Hagelschaden, drücken (Bild 19, 20,
   21, 22, 23, 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fondtür links mehrfach zerkratzt, polieren (Bild 13)
Heckklappe mehrfach zerkratzt, polieren (Bild 14)
Stoßfänger vorne zerkratzt, polieren (Bild 12)

Duplikat



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Duplikat



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links

Duplikat



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Duplikat




Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Duplikat




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Stoßfänger vorne zerkratzt

Duplikat




Bild 13 : Fondtür links mehrfach zerkratzt




Bild 14 : Heckklappe mehrfach zerkratzt

Duplikat



Bild 15 : Leichtmetallfelge vorne rechts verkratzt



Bild 16 : Leichtmetallfelge vorne rechts verkratzt

Duplikat



Bild 17 : Leichtmetallfelge hinten rechts verkratzt



Bild 18 : Leichtmetallfelge hinten rechts verkratzt

Duplikat



Bild 19 : Hagelschaden



Bild 20 : Hagelschaden

Duplikat



Bild 21 : Hagelschaden



Bild 22 : Hagelschaden

Duplikat



Bild 23 : Hagelschaden



Bild 24 : Hagelschaden

Duplikat



Bild 25 : Hagelschaden