



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000919556-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**SLS-RW403**
Referenznummer:	**31180254**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Prime Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KMHS5811DPU082748**	Laufleistung abgelesen:	**77975 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**19.10.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**15.05.2026 , 66121 Saarbrücken**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Hybr.Benzin/Elektro**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 132 kW (179 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Typhoon Silver / MET**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2026 / 10.2026**
Polster Art:	**-**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**-**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**73321 / 05.06.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**4 - mäßig**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Semperit**	**235/55/R19/-- 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Semperit**	**235/55/R19/-- 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Semperit**	**235/55/R19/-- 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Semperit**	**235/55/R19/-- 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 10 gehört
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)

- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid
- Hybrid 169 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem Around View
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Satin Chrome
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- LM-Felgen 7,5x19
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 169 kW) T-GDI Hybrid
- Navigations-Paket
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Niveauregulierung der Hinterachse
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2765 mm
- Reifen 235/55 R19 ...H
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Seitenaufprallschutz
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar

- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Soundsystem KRELL
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Chrom, satiniert
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Sonderlackierung Typhoon Silver Metallic
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Spannungswandler 220V
- Start/Stop-Anlage
- Subwoofer
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom)
- Verglasung Akustikglas
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht möglich** Es konnte bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt werden.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	/	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Wartungshistorie nicht ins Serviceheft eingetragen

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen

22346/24802

Seat SCALA 57 MOTRADA

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Prime 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	SLS-RW 0403	Fahrgestell-Nummer:	KMHS5811DPU082748
Vertrags-Nummer:	42365084	Erstzulassung:	19.10.2023
Internes KZ:	15085753	Kilometer-Stand:	77975

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Prime4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang

Lackierung: Typhoon Silver Metallic | Polsterung: Leder Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**49.369,75**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Leder Schwarz	0,00
Typhoon Silver Metallic	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**49.369,75**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**58.750,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	58.750,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Prime 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	169 / 230	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	172
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,600	Tankinhalt:	67
Max. Km/h:	187	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,100
Leergewicht (kg):	1871	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **42365084**
Amtliches Kennzeichen: SLS-RW 0403

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Prime 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
07.04.2025	9059935730	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
07.04.2025	9059935729	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **42365084**
Amtliches Kennzeichen: SLS-RW 0403

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid Prime 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 230 PS / 169 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
28.02.2024	13185	Inspektion und Wartung
13.07.2024	27998	Inspektion und Wartung
15.08.2024	43030	Inspektion und Wartung
01.11.2024	59456	Inspektion und Wartung
01.11.2024	59456	Bremsflüssigkeitswechsel
06.06.2025	73321	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer