DEKRA-Nr: 0209 / 038576 / 2026 / B082355000230 vom 06.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	01.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 160 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.07.2023	Letzte Zulassung	26.07.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Ranger (TRB)(2022->) / Ranger 2.0 Ecoblue Wildtrak e-4WD Doppelkabine	Aufbauart	Pickup
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXMJ2PPK13692	Maße Länge/Breite/Höhe	5370 / 1918 / 1884 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	3270
zul. Gesamtmasse	3280 kg	HSN / TSN	1566 / AAQ
DAT €uropa-Code®	012850980330002	DAT Marktindex	DE001 6387
Km-Stand abgelesen	114663	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	151	Hubraum (ccm)	1996
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 65 R 18 111 H	Michelin / Cross Climate 2 A/W	A /O	4 mm
	rechts	255 / 65 R 18 111 H	Michelin / Cross Climate 2 A/W	A /O	4 mm
2	links	255 / 65 R 18 111 H	Michelin / Cross Climate 2 A/W	A /O	5 mm
	rechts	255 / 65 R 18 111 H	Michelin / Cross Climate 2 A/W	A /O	5 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Paket 102, Ausstattungs-Paket: Turnier (Dachreling, Gepäckraum-Abtrennung Netz), Außenspiegel Sport Design Anthrazit, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 75 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung, Fensterheber elektrisch hinten, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Premium, Fußmatten hinten, Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen), Getränkehalter vorn, Heckklappe Easy Lift (Pick-Up), Heckklappenentriegelung elektrisch (ohne Schloss), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Kamerasystem 360°, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine, KeyFree-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Koffer-/Laderaummanagement-System, Kombiinstrument Digitalanzeige 8 Zoll, Kotflügelverbreiterung, Lenkrad heizbar, Motor 2,0 Ltr. - 151 kW EcoBlue, Nebelscheinwerfer LED, Off-Road-Paket, Outdoor-Paket, Rad-Paket 14, Radstand 3270 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitz-Paket 15, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenschweller mit Trittbrett, Sicherheits-Paket 3, Sitz-Paket 7, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sportbügel hinten (GFK) Wagenfarbe (Ladefläche), Standard Variante, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger hinten Kontrastfarbe, Stoßfänger hinten mit Trittstufe, Tagfahrlicht, Technologie-Paket 20, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorbereitungs-Paket Tachograph, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
13521	Pritschenabdeckung (Rollo)
11717	Sonderlackierung Weiß Frozen
2354	Technologie-Paket 52

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 2. Sitzreihe links, Lederbezug, verschrammt, smart repair (Bild 8, 9, 10)
2. Innenraum, stark verdreckt/ Rauch geruch Ozonbehandlung, reinigen

3. Wartung nicht nachgewiesen,
   durchführen



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK




Bild 8 : 2. Sitzreihe links, Lederbezug, verschrammt



Bild 9 : 2. Sitzreihe links, Lederbezug, verschrammt



Bild 10 : 2. Sitzreihe links, Lederbezug, verschrammt




Bild 11 : Innenraum, stark verdreckt/ Rauch geruch




Bild 12 : Innenraum, stark verdreckt/ Rauch geruch




Bild 13 : Innenraum, stark verdreckt/ Rauch geruch