
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	28,511	kW	125
VIN	WBY8P210307L25062	cc	0
First registration date	9/26/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	7/1/2027

Maintenance date	Mileage
10/17/2025	22,298 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door FL	Scratch(es)	Touch up
5 | Aerial	Rodent damage	Replace


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door FR	Dent(s)	No repair
3 | Door RR	Stone chip(s)	No repair
4 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior





1 | Door FL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear



5 | Aerial


Damage type	Rodent damage
Repair mode	Replace
Cause	Animal damage

Acceptable Damages


2 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

3 | Door RR

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




4 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields



Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		






Tires

Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	155/60 R 20 80 Q	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	155/60 R 20 80 Q	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 Q	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 Q	Bridgestone	4.0 mm

Commercial photos

































11 12 1 2 10 24 25 3 9 29 26 4 8 28 27 7 6 5







BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P210071
1250



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber	2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale
2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 mit Mischbereifung	3 Tasten fix vorbelegt
3-phasiges Ladekabel	4 Sitzplätze	4 Stück
4 Verzurrösen im Kofferraum	4. Taste mit Öffnung Heck	Ablagefach in Türverkleidung
Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	AC- Laden	AC-Laden Professional
AGM-Batterie 20 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige
Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate	beleuchtet
Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik
Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder	BMW EfficientDynamics
BMW i Interieurdesign Atelier	BMW i LM Rad Doppelspeiche 430	Bordliteratur deutsch
Bremsleuchte integriert	Connected Drive Services	Connected eDrive Services
ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhaltegriffe	DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer
die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.	Dunkle Instrumententafel
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor	Einstiegsleisten
Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	EU-spezifische Zusatzumfänge 09KA Dummy-SALAPA
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	feststehend	Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar
Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil	Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste
Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours	Gangwahlschalter an Lenksäule
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts
Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach	Heck- und Frontscheibenwischer
Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik	Heckspoiler
hinten	Hochvoltbatterie	Imperialblau mit Akzent Frozen Grey metallic
in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innenlicht im Dachhimmel
Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe
Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche andesitsilber matt	Interieuroberflächen Andesitsilber matt
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	klappbar
Kleiderhaken	Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem
Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten
Lautsprecher	LED- Scheinwerfer	Leder
Lederlenkrad	Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch
Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe
Metallic-Lackierung	mit Einklemmschutz	mittig
Modellschriftzug i3	Neigung mechanisch einstellbar	nicht verstellbar
Oberfläche Carbon	Panoramaglasscheiben in Fondtüren	Park Distance Control (PDC) hinten

Radio Professional inkl. MP3-Decoder	Radschraubensicherung	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Remote Services	Rücksitzbank
Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom	schwarz
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Seitenscheiben
Servotronic	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch
Stabantenne	Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoff Polster	Stoffkombination "Neutronic"
Stoßfänger in Wagenfarbe	Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices
Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole
verstellbar in Höhe und Länge	vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion
vorn und hinten	Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche
Werkzeugtasche	zur Ein-	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN