
Rapport d'inspection



BMW SERIE 3 TOURING

-

Immatriculation	[redacted]
VIN	[redacted]
Kilométrage	102 676 km
Première immatriculation	06/11/2023
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	[redacted]
Adresse d'inspection	

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	BMW	Type de carrosserie	Break
Modèle	SERIE 3 TOURING	Nbre portes	5
VIN	[redacted]	Nbre sièges	5
Première immatriculation	06/11/2023	Transmission	4 Roues
Kilométrage	102 676 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Camera de recul	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Attache remorque	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cache bagages	Oui
Niveau carburant	100	Compresseur	Oui
GPS	Oui	Kit réparation	Oui
Stockage GPS	HD	Nature de peinture	Metallisé
Stockage GPS	Oui		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,9 mm	Michelin	225/50 ZR 17 98 Y	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	5,4 mm	Michelin	225/50 ZR 17 98 Y	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	5,2 mm	Michelin	225/50 ZR 17 98 Y	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	5,1 mm	Michelin	225/50 ZR 17 98 Y	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES





Pare-chocs AV

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Pare-chocs AR

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Feu ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**E - Remplacer**





Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**

Rapport d'inspection

[redacted]





Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Optique AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**

Rapport d'inspection

[redacted]

PHOTOS COMMERCIALES

