
Inspection Report

Vehicle info

Make	FORD	Gearbox	MAN 6 VIT
Model	Focus Traveller 1,5 EcoBlue	Fuel type	Diesel
Mileage	120,129	kW	88
VIN	WF0PXXGCHPNS41230	cc	1,500
First registration date	8/3/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Registration certificate original	No

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
3 | Door FL	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
5 | Roof pillar L	Dent(s)	Paintless dent repair
6 | Bonnet	Dent(s)	Paintless dent repair
7 | Bumper R	Scratch(es)	Paint
9 | Tailgate / Boot	Dent(s)	Repair and paint (complete)
10 | Roof	Dent(s)	Paintless dent repair

Interior



Part	Damage type	Repair mode
1 | Steering wheel	Scratch(es)	Smart repair
2 | Roof liner	Stain	Cleaning
8 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
4 | Wing RL	Dent(s)	No repair

Damages

Exterior


3 | Door FL


Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear






5 | Roof pillar L

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear






6 | Bonnet

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear








7 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear









9 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear

10 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear


Interior





1 | Steering wheel

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear




2 | Roof liner

Damage type	Stain
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear





8 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear



Acceptable Damages





4 | Wing RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Emergency spare wheel present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Tyre repair kit	No	First aid kit	No


Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Steel	205/60 R 16 92 V	Goodyear	6.0 mm
Front	Right	Summer	Steel	205/60 R 16 92 V	Goodyear	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Steel	205/60 R 16 92 V	Goodyear	7.0 mm
Rear	Right	Summer	Steel	205/60 R 16 92 V	Goodyear	7.0 mm


Commercial photos





















120129 km

Zurücksetzen
FordPass Connect zurücksetzen
Werkseinstell. werden wiederhergestellt ...














12
1
24
2
25
11
10
30
3
26
9
29
4
28
5
7
6





FORD
e13*2007/46*1911
WF0PXXGCHPNS41230
1955
3355
1005
1030
DEH ZTDA
Ford-Werke GmbH D-50725 Cologne
88kW/120PS Euro 6.2



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

12-Volt-Anschluss im Gepäckraum	3-Speichen-Design	8"-Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale) und DAB/DAB+
Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert,beheizbar	automatisch abblendend
Befestigungspunkte hinter der zweiten Sitzreihe (nur für Traveller) für Sicherheitstrennnetz/Sicherh	Beifahrerairbag- Deaktivierung im Bordcomputer	Beifahrersitz
Berganfahrassistent	Dachhimmel	Dachreling
Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Design-Räder 6,5 J x 16 im 5-Speichen-Design mit 205/60 R16 Reifen	elektrisch (EPAS)
elektrisch einstellbar mit integrierten Blinkleuchten	elektrisch mit Auto Hold-Funktion	elektrisch mit Gesamtschließungsfunktion
ESP + EBA+ TCS	Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer - farbig (10,7cm Bildschirmdiagonale)	Fahrersitz
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent	Fensterheber vorn und hinten	Feststellbremse
Ford Easy Fuel (Komfort- Tankverschluss und Fehlbetankungschutz)	Ford ECOCoach	Ford Power KeyFree-Startfunktion (schlüsselfreies Starten)
Ford SYNC 3 inkl. Ford Navigationssystem mit AppLink, 8"-Touchscreen und DAB/DAB+	Ford SYNC 3 Light mit AppLink	FordPass Connect inkl. eCall
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsregelanlage
Handschuhfach beleuchtet	herausnehmbar	in Sensico Kunstleder
Innenbeleuchtung vorn und hinten mit LED-Technik und Kartenleselampen vorn	Innenspiegel	Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige
Intelligentes Sicherheits-System IPS (Intelligent Protection System)	ISOFIX-Halterung an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe inkl. zweier Top Tether Verankerungspun	Kartentaschen an den Vordersitzrückenlehnen
Klimaanlage	Lackierung Frost-Weiß	Lackierung Racing-Rot
LED-Nebelscheinwerfer inkl. statischem Abbiegelicht	LED-Rückleuchten	LED-Scheinwerfer
Lederschaltknauf	Lenkrad	Lenksäule in Höhe und Reichweite einstellbar
Live-Traffic Verkehrsinformationen und WLAN Hotspot	manuell	manuell höhenverstellbar
manuell höhenverstellbar mit einstellbarer Lendenwirbelstütze	mit einstellbarer Lendenwirbelstütze	mit verstärktem Seitenhalt
Mittelkonsole "Premium" vorn mit verschiebbarer Armlehne,	MyKey-Schlüsselsystem - individuell programmierbarer Zweitschlüssel	Notbremslicht
Notrad Stahlrad 3,5Jx16 125/70 R16 - bei Verwendung bis max. 80 km/h zulässig	Park-Pilot- System vorn und hinten	Polsterung Stoff
Post-Collision-Assist	Pre- Collision-Assist inkl. Auffahrwarnsystem (FA - Forward Alert) mit Fußgänger- und Fahrraderkennun	pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Brems
Reifen-Reparatur-Set	Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)	Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor	schwarz	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt
Selektiver Fahrmodus-Schalter	Servolenkung	Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum
Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer	Sportsitze vorn	Start-Stopp-System
Teppichfußmatten vorn	Variabler Kühlerlufteinlass	Velours
Verzurrösen im Laderaum	Vordersitze, individuell und variabel beheizbar	Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt in der 1. und 2 Sitzreihe
Webstoff	Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN