Informe de tasación



RENAULT MEGANE

S.T. BUSINESS BLUE DCI 85 KW (115CV)

VIN	VF1RFB00070678516
Primera matriculación	21/7/2023
Kilometraje del vehículo	78.944 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	20/10/2026 10:02:33	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	21/7/2023
Modelo	MEGANE	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RFB00070678516	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Verano	Acero	No aplica


DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar





2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



10 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



12 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior






3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



4 | Capó

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



5 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	**Golpe(s) y arañazo(s)**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



7 | Maneta exterior puerta Del Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



8 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




9 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar







13 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



15 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



17 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




18 | Maneta exterior puerta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




19 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



20 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



21 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



22 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



23 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



24 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales

















