addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

N/Ref.: 2410910168
Fecha: 20/12/2024

INFORME PERICIAL


DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	0
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	408 HYBRIDE

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	26-11-2024

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Good Year 215/60/R17 99V 5.2 mm // Neumatico DI Good Year 215/60/R17 99V 5 mm // Neumatico TD Good Year 215/60/R17 99 5.2 mm // Neumatico TI Good Year 215/60/R17 99V 5 mm

DAÑOS






Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3






Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%






Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA


	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	303,80 €

FOTOS GENERALES




VR3F3DGX6R
STELLANTIS AUTO
SAS


Left front door open
READY
P


3341 MPG


3341 MPG


3341 MPG




3341 MPG







