Rapport d'inspection

Ayvens France
Av. Marc Lefrancq
59111 Lieu-Saint-Amand



CITROEN BERLINGO VAN

-

Immatriculation	**GE-767-LF**
VIN	**VR7EUHNS3MJ951982**
Kilométrage	**59 578 km**
Première immatriculation	**01/02/2022**
Couleur carrosserie	**Blanc**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**Walon France - site de Bouchain**	Date de l'inspection	**06/10/2026 11:47:30**
Adresse d'inspection	**Av. Marc Lefrancq 59111 Lieu-Saint-Amand**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**CITROEN**	Type de carrosserie	**Camionette**
Modèle	**BERLINGO VAN**	Nbre portes	**5**
VIN	**VR7EUHNS3MJ951982**	Nbre sièges	**2**
Première immatriculation	**01/02/2022**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**59 578 km**	Couleur intérieur	**Gris Foncé**
Catégorie	**Vehicule utilitaire**	Couleur carrosserie	**Blanc**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**5**	Certificat immatriculation (original)	**Non**
Nbre clés télécommandes	**1**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	GPS	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Cric	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Galerie de toit	**Oui**
Niveau carburant	**50**	Nature de peinture	**Opaque**


PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	6,9 mm	Michelin	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Tôle	Non
Avant	Droite	6,6 mm	Michelin	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Gauche	6,0 mm	Michelin	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Droite	4,6 mm	Michelin	205/60 R 16 96 H	4 Saisons	Tôle	Non

DOMMAGES



Panneau ARG


Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Bas de caisse ext D

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Accoudoir AV C

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Sale**
Mode de réparation	**Nettoyer**




Moulure D pare-brise

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**




Moulure G pare-brise

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**




Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Aile AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**






Carrosserie

Type de dommage	**Pas d'origine**
Mode de réparation	**Acceptable**


GE-767-LF




orange

PHOTOS COMMERCIALES











