



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000949953-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**A-DC 766**
Referenznummer:	**31270824**		

Fahrzeugdaten

Toyota Proace (2016->) L2 Kasten Comfort

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**YARVFEHS7GZ284076**	Laufleistung abgelesen:	**51321 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**06.02.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**08.10.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**VAN/MPV**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1997 ccm / 106 kW (144 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Black**
Lackart:	**Uni**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 3**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**05.2028 / 05.2028**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**43616 / 26.05.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Stahl**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**215/65/R16/109R 9 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**215/65/R16/109R 9 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**215/65/R16/109R 9 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**215/65/R16/109R 9 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Stahl**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**215/65/R16/109T 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**215/65/R16/109T 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**215/65/R16/109T 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**215/65/R16/109T 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Antriebsart Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente digital
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
  4 Lautsprecher, Freisprechanlage Bluetooth, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Comfort-Paket
  Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Unterschiedspiegel heizbar, Klimaanlage, Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
  Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Harnstofftank (AdBlue)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau Kasten
- Komfortsitze
  Mittelarmlehne vorn
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW D-4D KAT
  Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
  Multimedia Display (7,0 Zoll), Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto), Navigationssystem mit Sprachsteuerung (VCS), Farbmonitor
- Nebelscheinwerfer LED
- Nutzlast erhöht
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
  Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB), Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Stop-Start-Anlage (Anlasser)
- Tagfahrlicht
- Toyota Smart Cargo
  Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Toyota Traktion Select (TTS)
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.

Laufleistung plausibel:	**Ja**
	Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar**
	Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Erhöhte Lackschichtdicke**
	Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt**
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Motorhaube	Nachlackiert	Ohne Reparatur
4.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Antenne	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur




3. Motorhaube
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Motorhaube
Nachlackiert - Ohne Reparatur




4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Antenne
Beschädigt - Erneuern



6. Antenne
Beschädigt - Erneuern

allane mobility group
22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**TOYOTA Proace 2,0-l-D-4D 106kW L2 Comfort Auto Kastenwagen4-türig 1997 ccm 144 PS / 106 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	A -DC 0766	Fahrgestell-Nummer:	YARVFEHS7GZ284076
Vertrags-Nummer:	81325086	Erstzulassung:	06.02.2024
Internes KZ:	15138601	Kilometer-Stand:	51321

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

TOYOTA Proace 2,0-l-D-4D 106kW L2 Comfort Auto Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 144PS / 106 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Graphitschwarz | Polsterung: Stoff Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**35.694,96**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, Metallic, Proace 2.0 D-4D 106 KW (144 PS) L2 verblecht 4-türig Comfo, Stoff	0,00
Außenspiegel elektrisch einstellbar, Berganfahrhilfe (HAC), Bluetooth Freisprecheinrichtung	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Comfort-Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne, Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC)	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Dieses Lagerfahrzeug besitzt eine Tageszulassung, welche auf unseren Partnerhändler erfolgt ist.	0,00
Fensterheber mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemm, Fensterheber vorne elektrisch	0,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180, Klimaanlage manuell, Parksensoren hinten	0,00
RDS-Radio mit MP3-Wiedergabefunktion, Start-/Stop-Automatik, Steckdose 12 V im Armaturenträger (2)	0,00
Stoffpolster grau, Toyota Smart Cargo mit Durchladesystem hochklappbare, Türgriffe schwarz	0,00
Wartungsintervall und Garantie-Laufzeit beginnen mit der Erstzulassung des Fahrzeuges.	0,00
Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfern, MODELLJAHR AUF ANFRAGE	0,00
graphitschwarz, Abblendlichtautomatik, Außenspiegel schwarz, Außenspiegel beheizbar	0,00
Abnehmbare Anhängerkupplung inklusive Montage	1.500,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Abnehmbare Anhängerkupplung inklusive Montage	1.500,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**37.194,96**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**44.262,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	44.262,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	TOYOTA Proace 2,0-l-D-4D 106kW L2 Comfort Auto Kastenwagen4-türig 1997 ccm 144 PS / 106 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	106 / 144	Hubraum:	1997
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	69
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1641	zul. Gewicht (kg):	2720

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **81325086**
Amtliches Kennzeichen: A -DC 0766

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA Proace 2,0-l-D-4D 106kW L2 Comfort Auto Kastenwagen4-türig 1997 ccm 144 PS / 106 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **81325086**
Amtliches Kennzeichen: A -DC 0766

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA Proace 2,0-l-D-4D 106kW L2 Comfort Auto Kastenwagen4-türig 1997 ccm 144 PS / 106 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
06.06.2026	43617	HU-Überziehungsgebühr
06.06.2026	43617	TÜV/AU (MwSt-frei)
06.06.2026	43617	Bremsflüssigkeitswechsel
06.06.2026	43617	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
06.06.2026	43617	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer