Informe de tasación



SEAT ARONA

1.0 TSI 81KW (110CV) STYLE XL

VIN	**VSSZZZKJ6PR061610**
Primera matriculación	**9/8/2023**
Kilometraje del vehículo	**149.789 km**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	**27/10/2026 10:55:25**	Descripción de la dirección de inspección	**Hartmann MADRID 2**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	**SEAT**	Primera matriculación	**9/8/2023**
Modelo	**ARONA**	Tipo de carrocería	**Todocamino**
VIN	**VSSZZZKJ6PR061610**	Tipo de combustible	**Gasolina**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	**2**	Documento de matriculación	**N/A**
Ficha Ténica	**No**	Documento de matriculación	**No**
Manual de instrucciones	**Sí**	Tipo de libro de mantenimiento	**Mantenimiento digital**

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia


Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños





3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



4 | Guarnición Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



5 | Interior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Precio Cerrado

Comentarios: quemadura moqueta





10 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable


Exterior




6 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Parabrisas

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



8 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




13 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




15 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




16 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar







17 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Aceptable**

Fotos comerciales





