EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER,Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: **PEUGEOT**
0.2.	Typ	: **F**
	Variante	: **P**
	Version	: **HPYC-E1UM00**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **408**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-HPY___EDC_2B84-VR3
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: AT-HPY_____0B01-VR3
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: 2-VR3-MH
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___MP21EDCT2080-VR3
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HP_E2VD___2B00-VR3

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	Stellantis Auto SAS **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :	
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :	
	im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :	
	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VR3FPHPY1SY575100**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **10/07/2025**

mit dem in der am **23/06/2025** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0628*36** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 10/07/2025

Julien ESTAVOYER
Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 18/07/2025

PEUGEOT

A. PUELS
Peugeot Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HM378287
500168

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :		1, Achse 1, -
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		

Hauptabmessungen

4.	Radstand	:	2790 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2790 mm
5.	Länge	:	4690 mm
6.	Breite	:	1850 mm
7.	Höhe	:	1485 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1544 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.:	944 kg
		2.:	600 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1597 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	2000 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1200 kg
		2.:	1200 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	3300 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1300 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	70 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: Stellantis Auto SAS
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN09
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm^3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.		: Einstoffmotor
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	100 kW bei 5500 U/min
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	: 15.6 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	: 6.3 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 1
28.1.2.	Achsantriebsübersetzung	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0538	0.0884	0.1403	0.1845	0.2488	0.3279	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 205 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.: 1600 mm 2.: 1605 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 205/55 R19 97V - 7J19ET41 - C1 A 2.: 205/55 R19 97V - 7J19ET41 - C1 A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	: schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

www.PS-Team.de
046CC0188735

VIN: VR3FPHPY1SY575100

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 73 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3325 min^{-1}; Fahrgeräusch : 66 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 EB**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1674 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 127.2 N
47.1.3.1. f1 : -0.034 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03324 N/(km/h)^2
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EB**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	435.2	19.9	14.9	17.6	-	-	0.36	0.03 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	103	111	103	135	116
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	4.6	4.9	4.6	6	5.1

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 32 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.85

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A.1	205/55 R19 92V 7.00J19 ET41	215/65 R17 92V 7.00J17 ET42						
A.2	205/55 R19 92V 7.00J19 ET41	215/65 R17 92V 7.00J17 ET42						

-
-
-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR / eCall
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Laufleistung





Bild 13 : Serviceheft ohne Eintrag



STELLANTIS YOU
DEUTSCHLAND GMBH
51065 Köln

408 (P54) - Normale Bedingungen

Wartung

M-JM 2032

Im Fahrzeug

Kontrolle	✓	✗
Kontrolle Zustand der Wischerblätter (einschl. Funktion der Scheibenwaschanlage)	✓	
Funktionskontrolle Beleuchtung und Signalanlage		✗
Kontrolle Signalhorn		✗
Funktionskontrolle Hand- oder Feststellbremse		✗
Funktionskontrolle Bremspedal		✗
Auslesen der Selbstdiagnosespeicher (über das Menü „Wartung")		✗
Zustand der Scheiben, der Scheinwerfer und Spiegel		✗

Unter dem Fahrzeug VORNE

Vorgang	✓	✗
Motorölwechsel		✗
Austausch Ölfilter		✗
Kontrolle Verschleiß	✓	✗
Verschleißkontrolle vordere Bremsbeläge (Abmontierte Räder)		✗
Kontrolle	✓	✗
Kontrolle Bremssättel, -scheiben und -leitungen		✗
Kontrolle Zustand/Spiel der Radnaben, Gestänge, Kugelbolzen und Gelenke		✗
Dichtigkeitskontrolle der Stoßdämpfer		✗
Kontrolle Manschette (Antriebswellen, Kugelgelenke, Lenkstange)		✗
Kontrolle Verschleiß links/rechts	✓	✗
Kontrolle Zustand und Fülldruck der Reifen		✗
Kontrolle	✓	✗
Kontrolle Dichtigkeit und Zustand der Leitungen und Gehäuse (Motor, Getriebe)		✗
Kontrolle Kühlmittelschläuche		✗

Unter dem Fahrzeug HINTEN

Kontrolle Verschleiß	✓	✗
Verschleißkontrolle hintere Bremsbeläge (Abmontierte Räder)		✗
Kontrolle	✓	✗
Kontrolle Bremssättel, -scheiben und -leitungen hinten		✗
Dichtigkeitskontrolle der Stoßdämpfer		✗
Kontrolle Abgasanlage und Befestigungen		✗
Kontrolle Verschleiß links/rechts - Reserverad	✓	✗
Überprüfung Zustand und Fülldruck der Reifen (einschl. Reserverad) (je nach Ausstattung)		✗
Kontrolle des Datums	✓	
Überprüfung Verfallsdatum des Reifenpannensets (je nach Ausstattung)	✓	

Im Motorraum

Kontrolle	✓	✗
Sichtprüfung der Bordnetzbatterie (Gesamtzustand, Riss, Leckage, Zustand der Klemmen)		✗
Prüfung der Befestigungen der Bordnetzbatterie (Einschließlich der Befestigung der Klemmen)		✗
Kontrolle Kühlmittelschläuche		✗
Kontrolle Zustand der Antriebsriemen der Nebenaggregate		✗
Kontrolle Füllstand Motor-Kühlmittel (Ggf. Auffüllen (außer Elektrofahrzeuge))		✗
Kontrolle Bremsflüssigkeitsstand		✗
Kontrolle und Auffüllen Scheibenwaschflüssigkeit		✗
Kontrolle Spannung der Antriebsriemen der Nebenaggregate		✗
Prüfung des Motorölstands (Upgrade, falls erforderlich)		✗

Peugeot empfiehlt Total

Zusätzliche Arbeit

Vorgang	✓
Austausch Innenraumfilter	✓

Arbeit am Ende des Eingriffs

Vorgang	✓
Rückstellung Wartungsintervallanzeige	✓
Probefahrt (Falls erforderlich, je nach durchgeführten Arbeiten)	
Kontrolle	✓ ✗
Funktionskontrolle der Fernbedienung	✓

WERTERHALTUNGSHINWEISE

Während des Eingriffs an Ihrem Fahrzeug wir haben festgestellt, dass folgende Arbeiten durchgeführt werden müssen:

SOBALD WIE MÖGLICH

.....

SPÄTER

.....

Ihre nächste **Wartung** ist vorgesehen bei **55256 Km**

oder vor dem **24.09.2027.**

Das Datum für die nächste Haupt-Untersuchung ist **spätestens** der

Name: .....

Bestätigt, dass die an Ihrem Fahrzeug durchgeführten Arbeiten nach Herstellernorm durchgeführt wurden

Unterschrift

Am: 24.09.26

Bild 14 : Wartungsnachweis digital




Bild 15 : Wartungsnachweis digital




Bild 16 : Wartungsnachweis digital




Bild 17 : Frontscheibe, reparierter Steinschlag




Bild 18 : Frontscheibe, reparierter Steinschlag



Bild 19 : Tür vorne rechts, eingedellt




Bild 20 : Tür vorne rechts, eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6573878
Hersteller	Peugeot
Model	408
Variante	GT 1.2 136/145 MHEV
Listenpreis	42.817,92
VIN	VR3FPHPY1SY575100
Erstzulassungsdatum	1.8.2025
Kennzeichen	M JM2032

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6573878 18.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026114861	27.09.2026	| Windschutzscheibe/Reparatur	109,50

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0B73 / 054090 / 2026 / B074088002745 vom 03.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	01.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 147 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.08.2025	Letzte Zulassung	25.08.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	PEUGEOT
Marke	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	408 HYBRID 145 e-DSC6 GT
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3FPHPY1SY575100
HSN / TSN	2525 / ADH	Schlüssel-Nr.	10423042
Km-Stand abgelesen	30960	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Leder/Mikrofaser/Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	4 mm
2	links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Active Safety Brake Plus, Airbags (6), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheiz- und anklappbar, Außenspiegelkappen Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Dachhimmel in Schwarz, Dekor: Blende zwischen den Heckleuchten in hochglänzendem Schwarz, Dekor: PEUGEOT Markenemblem auf den Vordertüren, Dekoreinlagen aus Aluminium für Türverkleidungen und Armaturenbrett, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Dritte Bremsleuchte, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Frontscheibe aus Verbundglas, geräuschdämmend, Fußmatten, GT-Logo auf der Kofferraumklappe, Getriebe: 6-Gang-Doppelkupplunggetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe sensorgesteuert, Heckscheibe beheizbar, ISOFIX- und Top-Tether-Befestigungen an den hinteren Seitenplätzen, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System Plus, Kindersicherung, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill mit vertikalen Elementen, LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Heckleuchten, LED-Matrix-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Okenit Weiß, Lenkrad: Beheizbares Multifunktions-Vollllederlenkrad mit GT-Schriftzug, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, Multikollisionsbremse, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Navigationssystem: PEUGEOT i-Connect Advanced, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pausenwarner, Pedalerie und Einstiegsleisten in Aluminium mit PEUGEOT Schriftzug, Peugeot Connect Box, Peugeot i-Toggles, Polster - Stoff/Kunstleder Belomka in Schwarz, Radiozubehör: Mirror Screen, Radiozubehör: Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen zweifarbig "Graphite" 19", Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Seitenscheiben in Reihe 1 aus Verbundglas, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Sport-Modus, Spurhalteassistent aktiv, mit Lenkeingriff, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung von innen aktivierbar, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
0MM0	Lackierung: Metallic
TC07	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit manueller Jalousie

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 24.09.2026

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne rechts, eingedellt,
   instandsetzen (Bild 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, reparierter Steinschlag, (Bild 17, 18)
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Tür hinten links, eingedellt,