



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000950104-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**HG-ZZ 267E**
Referenznummer:	**31262136**		

Fahrzeugdaten

BMW i4 Gran Coupe (G26E)(2021->) 40 eDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBY71AW040FR89148**	Laufleistung abgelesen:	**98443 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**10.10.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**09.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 250 kW (340 PS)**
Antriebsart:	**Heckantrieb**	Lackfarbe:	**MINERALWEISS METALLIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**1**	Nächste HU / AU:	**09.2028 / 09.2028**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**92095 / 11.08.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R18/100Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/45/R18/100Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**255/45/R18/103Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**255/45/R18/103Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
  Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
  Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL), Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Automatische Stabilitäts-Control (ASC), Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektromotor 250 kW (cont. 105 kW)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumententafel Sensatec
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Follow me home)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten

- Parkassistent-Paket
  Fahrassistenz-System: Parkassistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag vorn
- Serien-Fahrwerk
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Sensatec
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Widescreen Display
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- BMW Live Cockpit Professional
- Entfall spezifischer Designumfänge
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fahrassistenz-System Driving Assistant
  Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitsbegrenzung-Anzeige, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
  Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Eiche
- LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x18 / 9x18 (Doppelspeiche 853, Bicolor)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Sonnenschutzverglasung
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht möglich	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Hinweis:	*2 Schlüssel wird am Montag den, 12.10.2026 ggf. persönlich gebracht

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
3.	Heckklappe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Dach	3 Dellen	Sanft Instandsetzen

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Felgenschloss	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand


Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis


Motorraum



Felgen



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen




3. Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Heckklappe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



4. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



4. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**BMW i4 eDrive40 Schrägheckklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HG -ZZ 0267E	Fahrgestell-Nummer:	WBY71AW040FR89148
Vertrags-Nummer:	73905083	Erstzulassung:	10.10.2023
Internes KZ:	15083992	Kilometer-Stand:	98443

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

BMW i4 eDrive40 Schrägheckklimousine 5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Mineralweiß Metallic Polsterung: Leder Vernasca Schwarz mit Dekorsteppung Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**50.252,10**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" Leichtmetallräder Doppelspeiche 853 Bicolor mit Mischbereifung	1.378,15
Ablage für Wireless Charging	168,07
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion	546,22
Alarmanlage	420,17
Ambientes Licht	310,92
BMW Live Cockpit Professional	966,39
Dekodierung Zusatzfunktionen	0,00
Driving Assistant	756,30
Edelholzausführung Eiche Maser offenporig	252,10
Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur	0,00
Exterieur Line Aluminium satiniert	0,00
Fernlichtassistent	159,66
Glasdach, elektrisch	1.008,40
Harman Kardon SurroundSound System	756,30
Leder Vernasca Schwarz mit Dekorsteppung	0,00
Leder Vernasca mit Dekorsteppung Schwarz/Mokka	1.386,55
Lehnenbreitenverstellung für Fahrersitz	100,84
Metallic-Lackierung	789,92
Mineralweiß Metallic	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00
Sitzheizung vorn und hinten	638,66
Sitzverstellung elektrisch, mit Memory	1.008,40
Sonnenschutzverglasung	378,15

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**61.277,30**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**72.919,99**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	72.919,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW i4 eDrive40 Schrägheck limousine 5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	250 / 340	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,600
Leergewicht (kg):	2125	zul. Gewicht (kg):	2605

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **73905083**
Amtliches Kennzeichen: HG -ZZ 0267E

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW i4 eDrive40 Schrägheclimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
04.07.2026	9060002700	Eigenverschulden		Nein	Nein
27.06.2026	9060002313	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Reifen hinten Beifahrerseite Riss	Ja	Ja
26.04.2025	9060007126	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **73905083**
Amtliches Kennzeichen: HG -ZZ 0267E

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW i4 eDrive40 Schrägheckklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer