Renault

1.6 E-TECH HYBRID EVOLUTION

VIN: VF1RJA00371058360



Description

N° d'immatriculation 2DWQ597	**Date de 1ère immatriculation** 17/07/2023	**Odomètre** 97594 km
Couleur Rouge Flamme métallisée spéciale	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** -	**Generation** -
Cylindrée 1598	**Puissance** 67 KW	

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant maintenance

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 23/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 26/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant maintenance	Manquant	A réaliser

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



002	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser





003	Double de clé / -	Manquant	Echange



004	Pneu / Avant Droit Marque de pneu : HANKOOK / Largeur : 195 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Saison : Été	Déchiré	Echange




005	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Acceptable




006	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation






007	Capot / - [1]	Auto-collants	Lustrage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.







008	Becquet / Arrière Peint : Oui	Dépôt chimique	Lustrage





009	Pare-chocs / Arrière [2] Peint : Oui	Rayure	Peinture






010	Spoiler / Arrière Peint : Non	Rayure	Acceptable




011	Hayon / Porte de coffre / - [3]	Auto-collants	Lustrage





012	Montant de pavillon / Droit	Rayure	Acceptable




013	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.






014	Grille de pare-chocs / Avant Peint : Non	Cassé	Echange




[1] Trace de stickers
[2] + enfoncement
[3] Trace de stickers

Éléments amovibles

- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Double de clé
- [x] Plage arrière

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	195/55/16 Été	3 mm
Avant Droit	HANKOOK	195/55/16 Été	3 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	195/55/16 Été	6 mm
Arrière Droit	HANKOOK	195/55/16 Été	6 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre




Voyant maintenance / Manquant



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Double de clé / - / Manquant



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Jante / Arrière Gauche / Rayure


Capot / - / Auto-collants



Capot / - / Auto-collants




Capot / - / Auto-collants


Capot / - / Auto-collants


Capot / - / Auto-collants


Becquet / Arrière / Dépôt chimique


Becquet / Arrière / Dépôt chimique


Becquet / Arrière / Dépôt chimique



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure


Spoiler / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Auto-collants

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Hayon / Porte de coffre / - / Auto-collants



Montant de pavillon / Droit / Rayure




Montant de pavillon / Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Grille de pare-chocs / Avant / Cassé



Grille de pare-chocs / Avant / Cassé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.