Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	iX xDrive40 71kWh (I20)	Fuel type	Electric
Mileage	65,482	kW	240
VIN	WBY11CF090CK39716	cc	0
First registration date	4/7/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	4/8/2028
Next MOT test is due on, date:	4/1/2027

Maintenance date	Mileage
4/8/2026	58,430 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door panel RR	Scratch(es)	Smart repair


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door panel FL	Scratch(es)	No repair
3 | Bumper F	Repaired	No repair
4 | Door FR	Scratch(es)	No repair
5 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair
6 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

Damages

Interior





1 | Door panel RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages






2 | Door panel FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




3 | Bumper F

Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


4 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




5 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




6 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields



Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires




Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Bridgestone	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	275/40 R 22 107 Y	Bridgestone	4.0 mm

Commercial photos

































11 12 1 2 3 10 30 24 25 26 9 29 8 28 27 7 6 5












BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00109
WBY11CF090CK39716
3010 kg
5510 kg
1- 1450 kg
2- 1690 kg



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

20 " Aerodynamikräder 1002	22" Aerodynamikräder 1021 Multicolor 3D-Glanzschliff	3. Bremsleuchte in LED-Technik
5 Sitzplätze	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	abschließbar	AC-Laden
Active Guard	Active Guard Plus	Active Protection
AGM-Batterie 60 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Sitzbelüftung vorne
Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Ambientes Licht	Anhängerkupplung
Anhängerkupplung inkl. Anhänger-Stabilisierungskontrolle	Antiblockiersystem (ABS)	asphärisch
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Batterie-Wärmemanagement für optimiertes DC-Schnell-Laden
Begrüßungslicht	BMW Controller	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC
BMW ID	BMW iDrive	BMW Laserlicht
BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
BMW LM-Rad Aerodynamik 1021 SECO Dokumentation Aktivierung SecOC	BMW Natural Interaction	BMW xDrive
Bordliteratur deutsch	Brake Energy Generation	Bremsbelagverschleißanzeige
Bremsscheiben vorne und hinten	Center-Lock-Schalter	Condition Based Service
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
DC-Laden	Doppelquerlenker-Vorderachse	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant	Driving Assistant Professional
Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	elektrisch
elektrisch einstellbar und beheizt	Elektrische Antriebseinheit	elektromechanisch
Entfall Modellschriftzug	Erweitertes Außenspiegelpaket	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrzeugschlüssel	Fensterheber	Fernlichtassistent
Fondsitze	Garantie 2 Jahre	Gepäckraum-Bodenplatte mit integrierter Ablageschale
Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Handschuhkasten	Harman/Kardon Surround Sound System
Heckklappe automatisch	Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten
HiFi System Professional	Hochvoltbatterie	Innenbeleuchtung
innenbelüftet	Integrierte Betriebsanleitung	Integriertes Bremssystem
Interieurapplikationen Clear&Bold	Interieurdesign Suite	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	Klimakomfort-Frontscheibe	Klimatisierte Sitze vorne
Klimaverglasung, Frontscheibe	Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
Kopfstützen für alle Sitzplätze	Ladeklappe	LED- Scheinwerfer
Lenksäulenverstellung	Make-Up-Spiegel beleuchtet	Metallic-Lackierung
Mittelarmlehne im Fond	Modellschriftzug	Modellschriftzug Entfall
Multifunktionshaken	Panorama-Glasdach Sky Lounge	Parkassistenzsystem Plus
Parkbremse	Parking Assistant	Parking Assistant Plus
Passiver Fußgängerschutz	Personal eSIM	polygone Form
Radschraubensicherung	Rahmenloser Innenspiegel	Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung

Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem	Rücksitzlehne
Scheibenwaschdüsen beheizt	Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Schlüsselloser Motorstart	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Serienlenkrad 2-Speichen-Ausführung
Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitzlehnenrückwand mit Klapptasche	Soft-Close Automatik für Türen	Soft-Close-Automatik Türen
Sonnenblenden mit Einstecktasche	Sonnenschutzverglasung	Sophistograu Brillanteffekt Metallic
Speed Limiter	SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE SPORTPAK	Spezifische Zusatzumfänge Sportpaket
Sportpaket	Sprachversion deutsch	Standklimatisierung
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Storage tray wireless charging
Stoßfängersystem	Tagfahrlicht	Teleservices
umklappbar und 40:20:40 teilbar	USB- Anschluss	Verzurrösen
Wärmekomfortpaket	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
wendbar zur Seite		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN