Inspection Report

Vehicle info

Make	FORD	Gearbox	Automatic
Model	Mustang Mach-E 88kWh AWD Elektro	Fuel type	Electric
Mileage	136,647	kW	258
VIN	WF0TK3SU2NMA36720	cc	0
First registration date	10/18/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance book missing
Registration certificate original	No
Next MOT test is due on, date:	10/1/2027

Maintenance date	Mileage
10/7/2024	81,610 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar removable	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
4 | Door RL	Dent(s)	Paintless dent repair
5 | Outside rear-view mirror L, complete	Chemical polution	Cleaning
7 | Bumper spoiler F	Scratch(es)	Spot repair
11 | Bumper R	Deformed / Strained	Replace and paint
12 | Tailgate / Boot	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
2 | User's manual	Missing	Replace
3 | Removable tow bar keys	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
6 | Bumper F	Stone chip(s)	No repair
8 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
10 | First-aid kit	Missing	No repair
13 | Bodywork	Chemical polution	No repair

No category

Part	Damage type	Repair mode
9 | Wheel arch cover moulding RR	Scratch(es)	Paint

Damages

Exterior




4 | Door RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear


Comments: min 1M



5 | Outside rear-view mirror L, complete

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear



Comments: Glas, beklebt, entkleben





7 | Bumper spoiler F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Spot repair
Cause	Use/wear


11 | Bumper R


Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Replace and paint
Cause	Accident event



Comments: 2 Teile und Reflektor rechts Beschädigt, erneuern. Folgekosten nach Abrüsten möglich
















12 | Tailgate / Boot

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**

Comments: Unterteil, Kunststoff leicht Verformt

Interior





1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear

Comments: Kein Nachweis

Missing Parts



2 | User's manual

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



Comments: inkl Bordbuchmappe.



3 | Removable tow bar keys


Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages

6 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




8 | Windscreen




Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



10 | First-aid kit

Damage type	Missing
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear







13 | Bodywork

Damage type	Chemical polution
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Abrieb

No category



9 | Wheel arch cover moulding RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Checks and data fields



Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	No		





Tires


Mounted Tires




Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/55 R 19 103 H	Bridgestone	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/55 R 19 103 H	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/55 R 19 103 H	Bridgestone	3.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/55 R 19 103 H	Bridgestone	3.0 mm


Commercial photos










Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 05/11/2026
95,5%
Gesundheitszustand (SOH)*
Ford Mustang MACH e AWD
Extended Range
VIN : WF0TK3SU2NMA36720
Kilometerstand : 136.647 km
CARA

Werksreset











JAGERSBERGER

BRIDGESTONE















FORD
e13*2007/46*2387
WF0TK3SU2NMA36720
2690 kg
3690 kg
1.- 1235 kg
2.- 1485 kg





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

12-Volt- Anschluss vorn	12-Volt-Anschluss im Gepäckraum	19" Leichtmetallfelgen im 5-Speichen-Y-Design
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen	360° Kamera	40 :60 geteilt
8-fach elektrisch einstellbar mit einstellbarer Lendenwirbelstütze	Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer	Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS)
Allradantrieb ,,Intelligent 4WD System",elektronisch gesteuert	Ambientebeleuchtung	Anhängevorrichtungs-Vorbereitungs-Set
Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	Armaturenträger mit Einsätzen in Carbon	Audiosystem Ford SYNC 4 mit DAB
Außenspiegel	Außenspiegel in Schwarz	automatisch abblendend
automatisch höhenverstellbar	AWD Badge	beheizbar
beleuchtet	Blendfreier Fernlicht-Assistent	Bremssättel
Dachhimmel aus Webstoff	Diebstahl-Alarmanlage mit zusätzlicher Innenraumüberwachung	Digitaler Schlüssel (Phone as a Key)
Drehschalter	Einstiegszierleisten mit Metall-Applikation	Electronic Shifter
elektrisch	elektrisch anklappbar mit Mustng-Pony Projektion auf den Boden	elektrisch mit Auto Hold-Funktion
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)	Fahrer	Fahrerinformatiossystem - digital 10,2" mit Reichweite- und Geschwindigkeitsanzeige
Fensterheber vorn und hinten	Feststellbremse	flexibel
Ford Co-Pilot 360	Ford ECOCoach	Ford Intelligent Drive Assist
Ford MY Key	Ford SYNC 4A	FordPass Connect
FordPass Connect inkl. eCall	Front-Kofferraum	Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
Frontscheibe	für Fahrer- und Beifahrerseite getrennt regelbar	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumabdeckung	Heckspoiler	hinten
höhenverstellbar	individuell und variabel beheizbar	Induktive Ladestation
Innenraum-Dekor mit roten Ziernähten	Innenspiegel	Intelligent Range
IONITY INKLUSIV- LEISTUNGEN / BlueOval Charge Network	ISOFIX-Halterung an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Keyless Start über Smartphone via FordPass App
Keyless-Entry	Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle	Knieairbag
Kopf-Schulterairbags vorn und hinten	Kopfstützen vorn	Lackierung: Star White Platinum Metallic
Ladekabel zur Ladung der Hochvoltbatterie	Leder Schwarz	Lenkrad - Sensico Kunstleder
Leselampe	Licht : Projektionslinsen (Matrix-LED) Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Live-Traffic-Verkehrsinformationen und WLAN-Hotspot
Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende	Mediakonsole mit 2 USB Anschlüssen	mit Gesamtschließungsfunktion
Mittelarmlehne hinten mit 2 Becherhaltern	Müdigkeitswarner	multicolor LEDs
Mustang LED-Rückleuchten	Notbremslicht	One Pedal Driving
Park-Pilot-System vorn und hinten	Pedalerie mit Aluminium-Auflagen	Pollen- und Staubfilter
Polster: Premium-Polsterung Sensico in Leder-Optik, perforiert, in schwarz mit roten Ziernähten	Post-Collision-Assist	pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Brems
Radkastenverkleidung in schwarz glänzend	Reifen 225/55R19	Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)
Reifenreparaturset	Rot lackiert	Rückfahrkamera mit Rückwärts-Einpark-Assistent und Rückfahrkamera- Reinigungsanlage
Rücksitzlehne	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer
schwarz	Seitenairbags	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt
Servolenkung	Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn und hintere Sitzreihe außen	Software: Baterieausgleich zwischen Hochvolt und 12-Volt-Batte
Star White Platinum Metallic	Startknopf oder Code	Tasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne
teilautomatisierte Fahrassistenz mit:	Teppichfußmatten vorn und hinten	Touchscreen und Navigation
Tür- Kindersicherung	umklappbar	und Gepäckraumbeleuchtung

Velours	Verkehrsschild-Erkennungssystem	Verzurrösen im Gepäckraum
Vordersitze	vorn und hinten	Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte vorn
Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt	Zentralverriegelung mit Gesamtschließfunktion	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN